

由良川河川愛護モニター報告

【報告内容】

- | | |
|-------------------|------------|
| ①河川に関する要望 | ②河川利用上の不具合 |
| ③ゴミ投棄、川の水・施設等の異状 | |
| ④油の流出、生物の大量死、不審物等 | |
| ⑤河川愛護思想の普及・啓発活動 | ⑥その他 |

令和3年11月分

委嘱区間	報告	対応
由良川 大川橋～大雲橋 (左右岸8.2～21.2km)	<p>【11月24日(水)10:00～11:30/大雲橋～大川橋】</p> <p>⑥大雲橋から大川橋間を車で走行しながら所々で車を止め、河川の状況を調べました。大雲橋下流では河原にすずきの枯穂が一面に広がり初冬の様相を呈しています。川面にはカモ類の遊ぶ姿を確認できました。近年、カモ類が増えてきたように思います。</p> <p>1、 気になるような不法投棄は見られませんでした。</p> <p>2、 大雲橋の右岸で河岸の補強工事が行われていました。この工事で河岸が水で洗わなくて済みます。</p> <p>3、 大雲橋南詰に設置してある、水位揭示パネルが故障?かどうかわかりませんが、早急に修理をお願いします。</p>	<p>今月も不法投棄がないかのご確認ありがとうございます。</p> <p>ご通報のとおり、現在、大雲橋下流の右岸側で護岸工事をおこなっています。今年度内には完成の予定です。また、大雲橋南詰の水位情報表示板につきましては現在異常なく水位情報等が表示されていることを確認しております。今後もお気づきのことがございましたらお知らせください。</p>
由良川 大雲橋～旧大江町域 (左右岸21.2～29km)	<p>【11月10日 13:30晴れ/大雲橋周辺】</p> <p>⑥大雲橋の修理が行われるようです。橋梁修繕工事で令和4年6月までが、工事期間との看板が設置されています。橋脚付近の整備が重機でされています。近くの水辺には十数匹の鳥の姿があります。すずきの穂が揺れて風が冷たく感じる季節になりました。</p> <p>【11月11日 8:56 左岸堤防】</p> <p>⑥樋門に看板が設置されました。谷河川(たにごがわ)樋門、蓼原川(たでわらがわ)樋門です。難しい読み方です。なかなか立派な看板です。青/白で風景にマッチした色です。高水敷への侵入路も舗装整備され益々綺麗になっています。</p> <p>【11月18日 10:05 晴天】</p> <p>⑥堤防法面の補繕工事が行われています。高水敷もショベルカーで除草、整地がされています。天気が良くなりサイクリングやランニングをしている人々が見受けれます。</p> <p>【11/29(月)14:27 晴天】</p> <p>異常は見当たりません。堤防を散歩されている方あり。</p>	<p>現在、大雲橋では京都府による耐震補強工事が行われています。また、大雲橋の下流では当方の工事も実施中で、護岸整備を行っております。樋門名の標識は、今年の夏に設置いたしました。谷河川樋門、蓼原川樋門の他に、「落谷川樋門」、「公手川樋門」、「尾藤川樋門」にも標識を設置していますので機会があればご覧下さい。</p>
由良川 管巻橋～音無瀬橋 (左右岸31.8～37km)	<p>【11月30日(火) 10:05～11時頃】</p> <p>⑥1 音無瀬橋 旧河川敷グラウンド付近:10:10頃、車両1台(男・女2名)が、パーベキューを実施中であった。こういう寒い時期でもするものだと、つくづく思った。</p> <p>2 音無瀬橋～新音無瀬橋付近 右岸:河川敷の敷の中に仮設道路を敷設し、工事車両等により樹木の伐採作業中であった。</p> <p>3 管巻橋上流 右岸 池部樋門付近:作業員数名が、土手下の河川敷を工事車両により作業中であった。</p>	<p>河川利用や河川工事に関する情報提供ありがとうございました。</p> <p>伐採作業にて発生した伐採木は、処分費用の縮減及び資源の有効活用のため、公募により選定された方に、年明けから無償配付する予定です。なお、今年度の公募は終了しております。また、池部では、堤防強化工事の作業準備に取り組んでおります。</p> <p>引き続き、魅力的な由良川を目指して治水対策や河川美化などに取り組んで参ります。</p>
由良川 音無瀬橋～さくら橋 (左右岸37.2～38.8km) 土師川 (左右岸0.0～2.2km)	<p>【12月5日(日) 11:00/福知山市字堀地先 土師川左岸1.0km付近等】</p> <p>⑥1 1月は晴天の日が多くて河川の水量が相対的に少なく、災害の心配をすることもなかった。</p> <p>土師川の右岸・左岸とも河川の異状も見られなかった。</p> <p>これからますます寒くなるので、堤防付近のゴミ等も減るのでは、と期待している。</p> <p>今月は、特に報告事項はありませんでした。</p>	<p>土師川の水量等に関する情報提供ありがとうございました。</p> <p>先日は出水期明けにもかかわらず、大雨が降り河川の巡視及び監視を行いました。幸いにも被害は無く安心しております。</p> <p>引き続き、魅力的な由良川を目指して治水対策や河川美化などに取り組んで参ります。</p>
由良川 戸田橋～以久田橋 (左右岸42.0～47.6km)	<p>【11月27日(土) 15:30 由良川右岸43km付近】</p> <p>⑥いつもの私市地域の堤防道から見て、特に変わったことはありませんでしたが、最近工事をしているようでどういった工事なのでしょうか。</p>	<p>私市地域の河道内の情報提供ありがとうございました。</p> <p>現在、水門付近では土砂の搬出作業を実施しており、由良川橋梁付近では堤防強化工事に取り組んでいます。</p> <p>引き続き、魅力的な由良川を目指して治水対策や河川美化などに取り組んで参ります。</p>

由良川河川愛護モニター報告

【報告内容】

- ①河川に関する要望
- ②河川利用上の不具合
- ③ゴミ投棄、川の水・施設等の異状
- ④油の流出、生物の大量死、不審物等
- ⑤河川愛護思想の普及・啓発活動
- ⑥その他

令和3年11月分

委嘱区間	報告	対応
由良川 以久田橋～綾部大橋 (左右岸47.6～52.6k)	<p>【11月30日(火)7:10】</p> <p>11月に入って、更に朝晩の冷え込みが厳しくなり、出勤時の窓ガラスの霜取りの回数も増えてきました。週末には散歩する人が増え、いくらか活気が出てきたように思えます。今月も特に異常は見受けられませんでしたし、青野自治会からの連絡もありませんでした。</p> <p>引き続き、監視を継続します。</p>	<p>季節感と河川利用に関する情報提供ありがとうございました。</p> <p>引き続き、魅力的な由良川を目指して治水対策や河川美化などに取り組んで参ります。</p>