

# 由良川河川愛護モニター報告

## 【報告内容】

- ①河川に関する要望      ②河川利用上の不具合      ③ゴミ投棄、川の水・施設等の異状  
 ④油の流出、生物の大量死、不審物等      ⑤河川愛護思想の普及・啓発活動      ⑥その他

令和5年10月分

委嘱区間	報告	対応
由良川 舞鶴市域、宮津 市域 (左右岸0.0 ~16.4km)	<p>【10月22日(日) 16:00/宮津市由良 由良川右岸鉄橋付近】</p> <p>⑥由良川中央付近(橋桁右岸から10本目)位に木・竹が停留しています。午前8時ごろ発見しましたが現在も同じ場所にある様です。</p> <p>幸い今日はジェットスキー〈バイクetc〉も走っておらず大丈夫な様で一安心です。</p> <p>今日は波もなく穏やかな川面です。</p> <p>総体的に護岸は問題なく保たれております。</p> <p>ただ、国交省由良水位観測所付近はかなりの草が生い茂っております。</p>	<p>通報書に記載いただいている由良川橋梁付近の木について確認いたしました。直ちに流水を阻害したり橋脚に影響を及ぼしたりすることはなさそうですが、今後そのようなことが発生しないよう監視を続けて参ります。</p> <p>ご報告いただきました由良水位観測所付近の敷地は河川区域外であるため、当方で除草は行っておりません。</p>
由良川 旧大江町域 (左右岸16.4~29.2km)	<p>【10月21日(土) 16:00/福知山市大江町河守 由良川左岸付近】</p> <p>①左岸右岸の堤防を多くの方が散歩しておられるのをよく見かけます。</p> <p>維持管理上問題がなければ何箇所か木材を利用した2人掛けの長椅子を設置してはどうか。</p> <p>木材は地元産を使用すればいいと思います。</p>	<p>堤防天端の道路は河川管理用通路であり、長椅子等を置くと管理用車両の通行に支障をきたす可能性があります。</p> <p>堤防天端を多くの方が散歩されていることは承知しておりますので、安全に利用いただけるよう、維持管理してまいります。引き続き何かお気づきのことがあれば、お知らせください。</p>

委嘱区間	報告	対応
由良川 旧福知山市域～ 音無瀬橋 (左右岸 29.2～37km)	<p>【11月4日(土) 13時頃/福知山市音無瀬橋～新音無瀬橋由良川右岸付近】</p> <p>③左岸 1.水天宮神社の横の坂を下りた所にごみをまとめて置いています。</p> <p>2.水位計から下流約50mの位置で上段に空缶1ヶ下段にプラ類4ヶ有り。</p> <p>3.鉄骨のサビタ位置で・・・下段で石でできた突起の場所に大きなボールなど数点のごみあり。</p> <p>4.寺の位置で・・・下り坂のスソにごみをまとめています。</p> <p>5.久承寺の位置でーお地藏様の所の階段降りた所にごみをまとめています。</p> <p>6.和久いちの水位計より下流10mの所に白い紙あり</p> <p>7.堤防左・メゾIIのアパートのP付近で紙のごみ4点あり</p> <p>9.畑におりる坂道の位置でブロック面に青布切あり</p> <p>8.排水口の施設より下流に2点ごみあり。</p> <p>9.球場の位置で看板の下にごみ3点あり</p> <p>10.看板の下にごみあり</p> <p>11.新音無瀬橋上流100m位にグレーの包み有ります(前回報告済)</p> <p>右岸 1.排水口上流500m位の堤防へ下りる坂道の下に青いプラスチック2ツ有り</p> <p>3.音無瀬P付近の車両進入禁止のところにゴミ類をまとめてくりつけています。</p> <p>4.音無瀬橋下P付近をマラソン駐車場の工事中で前回報告したプラ類散乱しています。マラソンに参加される方も驚かれるでしょう。</p>	<p>ゴミ投棄等に関して情報提供ありがとうございました。</p> <p>河川巡視等で現場を確認し、官地の部分は可能な範囲でゴミの回収を行います。</p> <p>また、これまで通報いただきました箇所のゴミも可能な範囲で回収させていただきました。</p>
由良川 音無瀬橋～戸田橋 (左右岸 37～42.0km) 土師川 (左右岸 0.0～2.3km)	<p>【10月22日(日)14:00/福知山市さくら橋から戸田橋由良川2km付近】</p> <p>⑥現在も工事(堤防等)が行なわれているが整備が進んでいる状況や景観の良い状態が良くわかった気がします。これからの工事進展については注意をもって見ていきたいと思っています。</p>	<p>今年度、2回目の除草が終わり、現在、堤防点検を実施しております。</p> <p>さくら橋から戸田橋の間は、堤防が完成しておりますが、管理用通路の整備として舗装工事などを進めております。</p> <p>工事事故が無いよう安全第一で工事を進めてまいります。</p> <p>引き続き、お気づきの点等がございましたら、通報願います。</p>
由良川 戸田橋～以久田橋 (左右岸 42.0～47.6km)	<p>【10月18日(水) 13:00 戸田橋～以久田橋 由良川右岸1km付近】</p> <p>①～⑤なし</p> <p>⑥台風等大雨がなく、穏やかで問題は見られませんでした。</p> <p>戸田橋から右岸約1kmにサギ?が川内におり、美しい河川に感謝です。</p>	<p>今年は、8月の台風7号による出水対応以降は大きな出水も無く出水期を終えることができました。</p> <p>11月から河川内の工事が本格化しますが、急な出水にも注意しながら安全に工事を進めてまいります。</p> <p>また、戸田橋の周辺の自然環境についてお知らせいただき、ありがとうございました。戸田橋付近では令和3年度に河道掘削工事を行いました。多様な動植物の生育・生息環境となる水際環境を再生するため、掘削形状を緩傾斜とし、ワンドを設置しました。</p> <p>引き続き、環境に配慮しながら工事を進めてまいります。</p>

委嘱区間	報告	対応
由良川 以久田橋～新綾 部大橋 (左右岸47. 6～53.4 k)	<p>【10月28日(土) 14:00/綾部市 由良川以久田橋上流左岸0km付近】</p> <p>③以久田橋のすぐ上流左岸、大きな竹林の裏手が畑になっていて、簡単な小屋とかあり、車も乗り入れしていました。当該地は堤防の内側(河川区域)に当たるのではないかと思われますが、許可等大丈夫なのですか？</p> <p>旧綾部大橋から丹波大橋の間、井堰の下流域には過去の高水時の流木等が、今も多くテトラに引っかかっています。出水時の流水の妨げにならないか気にかかります。</p>	<p>由良川では、堤防の整備及び河川区域の指定に伴い、堤防内側の河川区域に、多くの耕作地が、民地のまま位置することになりました。よって、田畑の耕作、農小屋の使用、堤防を通行しての田畑への出入りが、引き続き行われております。ただし、今後、新たに農小屋を建てる、あるいは土地の掘削、盛土を行う場合は、河川法に基づく許可が必要となります。</p> <p>また、流木等の滞留についてご通報いただいた箇所は、河床の洗掘を防ぐために設置している床止め、国の河川管理施設です。河川の流れの支障となる場合には流木等の除去等を検討致します。</p>