


由良川、土師川で安心して楽しんでいただくために ～安全利用点検を実施しました～

-福知山河川国道事務所-

- 水辺や河原で遊ぶことが楽しい時期を迎えます。
- 利用者が安心して河川にふれあうことのできるよう、特に多くの利用者が予想される箇所にて安全利用点検を実施しました。
- 点検の結果、安全な利用に支障がある箇所では、対策を行いました。
- 水辺では「川の深み」や「急な流れ」、気象の変化等にも**十分注意して、安全にご利用ください。**

●点検箇所



②福知山市上天津地先



④綾部市並松町地先



⑤福知山市土師地先

通行時の注意を促すためにマーキングを行いました。



番号	場所	河川名 左右岸 距離標	点検対象	点検結果	実施した措置
①	福知山市大江町千原～常津地先	由良川 右岸 25.4k～27.4k	堤防	異常なし	
②	福知山市上天津地先	由良川 左岸 33.0k	高水敷 階段	異常なし	
③	福知山市猪崎地先	由良川 右岸 37.0k+120m	高水敷	異常なし	
④	綾部市並松町地先	由良川 左岸 52.8k+150m	低水護岸	護岸の裏に小規模な 穴が生じている	埋め戻し
⑤	福知山市土師地先	土師川 右岸 0.6k～1.8k	堤防 階段	階段のステップが狭く なっている。	階段の手前をマーキン グ

【問い合わせ先】

国土交通省 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 河川管理課
〒620-0875 福知山市字堀小字今岡2459-14 0773-22-5104(代表)

