

由良川河川愛護モニター報告

【報告内容】

- ①河川に関する要望 ②河川利用上の不具合 ③ゴミ投棄、川の水・施設等の異状
 ④油の流出、生物の大量死、不審物等 ⑤河川愛護思想の普及・啓発活動 ⑥その他

令和5年7月分

委嘱区間	報告	対応
由良川 舞鶴市域、宮津市域 (左右岸0.0～16.4km)	<p>【7月23日(日) 15:00/由良川右岸もみじ公園付近】</p> <p>⑥快晴、横一文字に鉄橋といった眺めです。川には水上バイクが8艇かなりのスピードで走行しております。只、川の中央部には流れついたであろう竹などが引っかかっております。護岸は美しく保たれております。都会などから訪れば美しい風景なんだろうと思います。護岸を遊歩道にすれば観光にもなるのではないのでしょうか？</p>	<p>由良川では、「由良川水面利用ルール」を定めて、水上バイク等で遊走する際の騒音防止や他水面利用者への配慮等を求めています。当事務所でも、リーフレットの配布、看板の設置、ホームページへの掲載により啓発に取り組んでおりますが、通報いただいた内容を含め今後の状況を注視して参ります。多くの方々により河川に親しんでいただけるよう、護岸に限らず河川環境全体の保持に努めて参ります。</p>
由良川 旧大江町域 (左右岸16.4～29.2km)	<p>【7月23日(日) 9:00/大江町宮川合流地点 由良川左岸】</p> <p>⑥啓発活動の一環として大江地域において小中学生と河川管理者の協働で簡易水質調査、水生生物の生息確認調査を行ってはどうか。時期としては夏休み前がいいのでは。場所としては宮川合流地点がいいと思います。</p>	<p>水質調査、水生生物調査についてご提案いただき、ありがとうございます。ご提案の内容は、担当へ伝えさせていただきます。なお、当事務所では、地点は異なりますが例年2回ほど実施しております。昨年度は由良川水系上林川と犀川、今年度も上林川で、地元の小中学生、地域の皆さんと一緒に行いました。今後もこのような活動を通じて河川環境を守る大切さを学んでいただくとともに、河川愛護思想の普及・啓発に努めて参ります。</p>
由良川 旧福知山市域～音無瀬橋 (左右岸29.2～37km)	<p>【7月13日(木) 1:00/福知山市音無瀬橋～新音無瀬由良川左右岸】</p> <p>③川の水はこの雨でにごっていた。</p> <p>1 左岸(水天宮神社より下流50m付近大理石3本ℓ＝約1.20)3本あり</p> <p>2 左岸新音無瀬橋下にプラごみ1個あり</p> <p>3 右岸36.2KM下流の川側にトタンのサビタ物があります。</p> <p>4 36.4KM右岸赤い金物が建っている。 石、ドラム缶多数あり</p> <p>5 36.6KM右岸上流重機あり(黄色)小屋あり 石のような立象あり、白いプラあり 以上</p>	<p>7月13日の降雨により、音無瀬(福知山)雨量観測所にて累加雨量62mmを観測し、由良川の水位も2m程度上昇しました。当事務所としては、樋門・排水機場の操作体制を敷いて水位監視に努めておりました。</p> <p>また、ゴミ投棄等の情報提供ありがとうございました。現地を確認させていただきます。なお、由良川の高水敷には私有地も多くあり、私有地にある物件であれば、土地の所有者に対応を依頼します。</p> <p>引き続き、魅力的な由良川を目指して治水対策や河川美化などに取り組んで参ります。</p>

委嘱区間	報告	対応
由良川 音無瀬橋～戸田橋 (左右岸 3.7～4.2.0 km) 土師川 (左右岸 0.0～2.3 k)	<p>【7月12日(水)17:30/福知山市音無瀬橋からさくら橋 由良川右岸】</p> <p>⑥全体的に草刈りの必要があると思われます(順番に計画されているかも分かりませんが?)東谷川樋門付近においては竹が川に入っている状態でありましたのでお伝えだけしておきます。</p>	<p>当事務所では、堤防の除草を、区間ごとに計画を立てて、5月から9月にかけて行っております。除草後は、堤防点検を実施し、堤防の異常の有無等を確認しております。</p> <p>また、竹については、河川巡視等により監視を続けておりますが、河川の流水を阻害すると認められる場合は、伐採等を実施する予定です。引き続き、魅力的な由良川を目指して治水対策や河川美化などに取り組んで参ります。</p>
由良川 戸田橋～以久田橋 (左右岸 4.2.0～4.7.6 k)	<p>【7月9日(日) 12:50 7月29日(土) 16:20 戸田橋～以久田橋 由良川左右岸】</p> <p>令和5年7月9日((日)12時50分頃 雲 戸田橋～新小貝橋 右岸</p> <p>①堤防敷は綺麗に草刈りがされていますが高水敷?は草が伸び放題と思われた。</p> <p>令和5年7月29日(土)16時20分頃 晴 以久田橋～新小貝橋右岸</p> <p>①堤防敷は草刈りがしっかりされていますが高水敷?は草が伸び放題と感じられた。</p>	<p>当事務所では、堤防の除草を5月から9月にかけて行っております。除草後は、堤防点検を実施し、堤防の異常の有無等を確認しております。なお、堤防点検を目的として行っているため、高水敷は範囲外としております。</p> <p>引き続き、魅力的な由良川を目指して治水対策や河川美化などに取り組んで参ります。</p>
由良川 以久田橋～新綾部大橋 (左右岸 4.7.6～5.3.4 k)	<p>【7月25日(火) 16:30 綾部市 由良川左岸丹波大橋付近】</p> <p>③丹波大橋の橋下(左岸側)、駐車場より橋脚ひとつ隔てた河川側に、バーベキューの使用済みと見られる炭と金網3枚が捨ててあった。駐車場からは見えにくい場所。花火の使用跡もあり、火災につながる恐れあり。</p> <p>付近に抑止用看板等の設置をお願いします。</p>	<p>由良川左岸の丹波大橋下の敷地は、綾部市の公園敷地であるため、市が管理しております。通報頂いた内容については、綾部市へ情報提供させていただきます。</p> <p>引き続き、魅力的な由良川を目指して治水対策や河川美化などに取り組んで参ります。</p>

由良川河川愛護モニター報告

【報告内容】

- ①河川に関する要望 ②河川利用上の不具合 ③ゴミ投棄、川の水・施設等の異状
 ④油の流出、生物の大量死、不審物等 ⑤河川愛護思想の普及・啓発活動 ⑥その他

令和5年8月分

委嘱区間	報告	対応
由良川 舞鶴市域、宮津市域 (左右岸0.0～16.4km)	【8月22日(火) 15:00/宮津市もみじ公園 由良川右岸】 ⑥川沿いの田んぼの稲穂も黄色く色付いています。空の青と由良川橋梁の赤とのコントラストが素晴らしい季節となりました。ここちいい風が吹き暑さも一段落です。今K・T・Rの列車が通過して行きました。河川敷には若干の草が茂っていますが問題はないでしょう。このあたりは流木もなく美しく保たれております。	河川巡視とは別の、広い視点からの、河口付近の気候や風景を感じられる情報のご提供ありがとうございます。 特に異変は見受けられなかったとのことで安心しました。 今後も、多くの方に親しんでいただける、安全な川づくりに取り組んで参ります。
由良川 旧大江町域 (左右岸16.4～29.2km)	【8月18日(金) 15:00/福知山市大江町常津 由良川右岸】 ⑥大江町内には由良川右岸左岸の堤防があります。堤防への感謝の気持ちをこめ美化活動として年一回清掃作業をしてはどうか。大江まちづくり協議会という組織があるので連携すればいいと思います。	堤防の清掃についてご提案いただき、ありがとうございます。なお、当事務所管内では例年、福知山堤防愛護会が堤防清掃、綾部高等学校が「由良川クリーン大作戦」を主催しており、当事務所も、活動への参加、用具の貸し出しといった形で協働しております。今後もこのような活動を通じて、良好な河川環境の保全に努めて参ります。
由良川 旧福知山市域～音無瀬橋 (左右岸29.2～37km)	【9月3日(日) 10:30/福知山市音無瀬橋～新音無瀬橋 由良川】 ③1.左岸音無瀬橋から50m花束、階段上に花束水天宮付近の坂下にごみアリ 2.標式36.8kmの内堤にごみ缶1ヶ(缶)寺付近の坂下にごみアリ 3.水位計上流10mにプラごみ2ヶ 4.寺の位置で内堤にアキ缶3ヶ 5.4F建(1Fは駐車場)に缶1ヶとマスク1ヶ 6.単管を×に組んだ堤防下部に白いごみ多数あり 7.標式(竹に赤い布)下にラムネビン1本 8.新音無瀬上流側にごみ(みずみ色1.0×1.0)あり 9.新音無瀬下にごみ(プラ)1ヶアリ 右岸 変わらず	ゴミ投棄に関する情報提供ありがとうございました。河川区域内のゴミについては、河川巡視にて現地確認の上、対応させていただきます。 また、ゴミの投棄が続くようでしたら看板の設置等を検討したいと思います。

委嘱区間	報告	対応
由良川 音無瀬橋～戸田橋 (左右岸 3.7～4.2.0 km) 土師川 (左右岸 0.0～2.3 km)	【8月19日(土)10:00/福知山市土師川】 ⑥台風後にて様子と災害が無いかを確認に行ってみました。特に問題なく気になる所はありませんでした。	台風後の点検ありがとうございました。異常が無いとのこと安心しました。 河川管理施設の維持管理に努め、台風等の出水に備えます。引き続き、何かお気づきの点等がありましたら情報提供をよろしくお願ひします。
由良川 戸田橋～以久田橋 (左右岸 4.2.0～4.7.6 km)	【8月17日(木) 13:20 8月25日(金) 16:00 戸田橋～以久田橋 由良川左右岸】 令和5年8月17日(木)13時20分 綾部市新小貝橋右岸 ①～⑤なし ⑥14日夜間～15日台風7号による降雨で流水部と高水敷境界の木にプラスチックが2枚引っかかっていました。25日16時には目視できませんでした。今後台風が予想され、安全に活動します。由良川に堤防が築かれましたが、短時間の大雨による土砂崩れの被害になす術がないと台風7号で思い知らされました。	台風7号では、物部雨量観測所で最大時間雨量48mmの激しい雨が発生し、由良川流域全体で約169mmの累加雨量となりました。 事務所では、8月14日18時から注意体制を発令し、15日12時頃まで警戒体制を敷いておりました。由良川の本川水位は、水防団待機水位を超過するにとどまりましたが、一部支川の合流箇所において河岸の崩落等の被害が発生しました。現在、応急復旧は概ね完了しております。 台風は、8月から9月にかけて多く発生し、日本列島に接近する回数も多くなることから、引き続き、気象情報に注視し、警戒にあたります。
由良川 以久田橋～新綾部大橋 (左右岸 4.7.6～5.3.4 km)	【8月28日(月) 15:30 綾部市 由良川白瀬橋の上流付近】 ③白瀬橋の上流100メートルほどの所に、竹か木材かが何本もまとまって水面に突き出ています。先日の出水でそこに留まったのかはわかりませんが、景観も良くないので撤去できないものでしょうか？以久田橋から位田橋の間は、特に異常ありませんでした。	白瀬橋の上流100mほどの所の木材等について確認しました。流木等が河床に引っかかっているものと考えますが、撤去となると水中作業となりますので、大がかりな作業となります。また、現状、河川の維持管理上に支障となっておりますので、河川巡視等による経過観察とさせていただきます。 その他の区間では、異常がなかったとのこと、安心いたしました。

由良川河川愛護モニター報告

【報告内容】

- ①河川に関する要望 ②河川利用上の不具合 ③ゴミ投棄、川の水・施設等の異状
 ④油の流出、生物の大量死、不審物等 ⑤河川愛護思想の普及・啓発活動 ⑥その他

令和5年9月分

委嘱区間	報告	対応
由良川 舞鶴市域、宮津市域 (左右岸 0.0 ~ 16.4 km)	<p>【9月18日(月) 8:00/宮津市 由良川右岸河口付近】</p> <p>⑥快晴、左岸の方を見ますと川面がキラキラ輝いています。 ウィンドサーフィンが7艇、撮り鉄の方が数名といった景色です。 現在河口付近は堤防工事中です。 流れついたであろう流木なども一箇所に集められ、完成に向けて着々と進行中です。 地元民としましてもこの景観を残して行きたいと思っております。</p>	<p>撮影等で河川を使用されているということは由良川に親しみを持っていただいているということでもあり、河川管理者としても大変嬉しく思います。 一方で、工事を行っている箇所でもありますので、事故が発生しないよう安全に十分注意して工事を進めてまいります。</p>
由良川 旧大江町域 (左右岸 16.4 ~ 29.2 km)	<p>【9月24日(日) 10:00/福知山市大江町美河橋下由良川左岸付近】</p> <p>③美河橋下左岸の立木がかなりあり、立木にゴミ等も付着している。 立木を伐採すればかなり景観もよくなると思います。</p>	<p>現地を確認したところ、河川管理に支障をきたすようなゴミの付着は確認できませんでした。今後もゴミの投棄等を発見されましたら通報をお願いいたします。 立木につきましては繁茂の状況を監視し、流水を阻害するような場合には伐採等の対策を行っております。 今後も河道内の樹木の監視を続けて参ります。</p>
由良川 旧福知山市域～音無瀬橋 (左右岸 29.2 ~ 37 km)	<p>【10月2日(月) 6:30/福知山市音無瀬橋～新音無瀬橋 由良川左岸】</p> <p>③左岸 1.水位計の下草刈 2.音無瀬橋上流側の川の中に竹(約8m)がある。 3.街灯4本目の下に空缶があり。 4.新音無瀬橋の下、川の中に自転車と黒いプラらしき物があり。 右岸 5.新音無瀬橋右岸下にドラム缶1ヶ、プラの固りと鉄製の棚だながあり。 6.ブロック法面に空缶1ヶとプラ3個あり。 7.音無瀬川下流100mにプラが散乱している。 8.音無瀬下にかなりのごみが散乱している。 (ここでバーベキューをしたり、歌をうたったりしてごみ類が散乱している。)</p>	<p>ゴミ投棄に関する情報提供ありがとうございました。 河川区域内のゴミについては、河川巡視にて現地確認の上、対応させていただきます。 なお、ゴミ投棄を防止するため、音無瀬橋周辺には多くの注意看板を設置しているほか、橋脚に注意書きの貼り付けを行いその効果を確認する取り組みを行っております。</p>

委嘱区間	報告	対応
由良川 音無瀬橋～戸田橋 (左右岸3.7～4.2.0km) 土師川 (左右岸0.0～2.3km)	<p>【9月24日(日)9:30/福知山市 由良川左岸1km付近】</p> <p>⑥堤防全ての草刈りが行われていて大変綺麗になっていました。</p> <p>散歩(堤防の道)されている人も歩きやすくなって嬉しいと話されていたので安心しました。私もこれからはゴミ捨てに注意して周辺の環境に気をつけてモニターに勤めます。</p>	<p>出水期後の堤防点検を目的に、今年度2回目の堤防除草を実施しております。この点検は、河川管理施設の健全性を評価し異常が見られれば補修するなど、次年度の出水期に向けて施設の状態を万全にするために例年行っております。また、散歩されている人からも嬉しいとの声があるとのこと、担当者にとって、大変励みになります。</p>
由良川 戸田橋～以久田橋 (左右岸4.2.0～4.7.6km)	<p>【9月5日(火) 9月7日(木)/戸田橋～以久田橋 由良川左岸2km付近】</p> <p>①～⑤なし</p> <p>⑥ 9月5日小貝橋から500m付近、中州?にプラスチックと見られるゴミがありました。18日見られませんでした。</p> <p>7日戸田橋から左岸2km付近、中州?に細い木が1本ありました。</p> <p>関西テレビニュースで18日と29日、綾部市犀川でフッ素化合物が基準量を超えているとの報道がありました。犀川は由良川と合流しています。京都府が調査中とのこと管轄から離れていますが記入しました。</p> <p>このニュースを見た知人が水道水に影響がないか心配しています。</p>	<p>今年9月14日に判明した、綾部市内の犀川にて国の定める暫定基準値を超過する有機フッ素化合物が検出された件については、ご承知のとおり、同区間を管理する京都府にて対応されているところです。当方でも河川巡視等にて犀川との合流点付近の状況を目視にて確認しておりますが、特に異状は見られません。なお、水道水については、綾部市から9月17日付けで「水質検査を行って供給していますので、安心してお飲みいただけます」と発表されております。</p>
由良川 以久田橋～新綾部大橋 (左右岸4.7.6～5.3.4km)	<p>【9月22日(金) 15:10/綾部市 由良川右岸栗村井堰付近】</p> <p>②位田橋下流の栗村井堰のコンクリート護岸部分に、木造船が裏返しに置いてあります。底板が壊れているようなので使われない物と思われますが、以前から気になっています。当日堤防から降りて見ているときにちょうど河川管理パトロールカーが通りかかりましたが、そのまま行き過ぎてしまいました。もしかしたら車からは見えないのかもしれませんが。</p> <p>以久田橋までの堤防が、きれいに草刈りしてありました。気持ちが良いですね。</p>	<p>ご通報いただいた栗村井堰付近の木造船は、由良川漁業協同組合が河川法の許可を受け設置した栈橋に係留されているものです。許可を受け設置された工作物(許可工作物)は、設置者が適正に管理する必要があります。なお、当方でも、河川巡視にて、定期的に許可工作物の状況を確認しております。</p> <p>堤防除草ですが、出水期後の堤防点検を目的に、今年度2回目の除草を実施しております。次年度の出水期に向けて施設の状態を万全にするため例年行っております。</p> <p>また、10月から、栗町にて河道掘削工事を開始します。工事車両が堤防天端を走行しますが、安全第一で工事を進めてまいります。</p>