


いづみ
R4.3.31現在 和泉トンネル（仮称）の掘削進捗は約86%（約2,044m）です。

位置図



大野油坂道路（大野東・和泉区間）工事状況

区間	長さ	状況
大野東IC		完成
大野東IC 上下線 歩道		完成
大野東IC 土工		完成
猿ヶ谷橋		完成
荒島第一トンネル	L=2,560m	完成
白谷川		完成
勝原IC		完成
勝原IC 土工		完成
荒島第二トンネル	L=4,983m	掘削中
九頭竜川橋		完成
下山IC		完成
下山トンネル	L=416m	掘削中
下山IC 土工		完成
和泉トンネル	L=2,388m	掘削中
和泉IC橋		掘削中
和泉IC 土工		掘削中

※表示は本報掲載の進捗を基にしたものです ※様式図のため進捗状況は必ずしも一致しない場合があります

和泉トンネル（仮称）の進捗状況

進捗率: **約86%（約2,044m）**



トンネル全長約2,388m

- ① トンネル坑内（福井市側）の状況です。 ② トンネル坑内（郡上市側）の状況です。



トンネルの地質が悪いので、地山を補強する補助工事を行いながらトンネルを掘削しています。

※和泉トンネル（仮称）は、令和元年10月25日より掘削に着手しました。