

★大野東IC(仮称)付近の国道を跨ぐ橋梁下部工が完成しました。




写真-③:白谷川橋(仮称)



・工事状況
A1橋台の4本の杭の内、2本の施工が完了し(写真左)、現在は残りの杭(写真右)の施工を進めています。

写真-④:大野東IC橋(仮称)



・工事状況
国道158号を跨ぐ、橋梁の下部工6基、全て完成し、現在は後片付け等を行っているところです。

