


★橋梁およびトンネルの工事を推進しています。



定点写真-① 下山地区



定点写真-② 蕨生地区



施工状況(P1橋脚)



施工状況(P2橋脚)



写真-③ 下山地先

■P1橋脚
鋼矢板の仮締切工事を進めています。
今後は、掘削工事を行います。

■P2橋脚
コンクリートを打設し、埋戻しを行いました。

施工状況(西勝原地区)



写真-④ 西勝原地先

■工事用道路が完成しました。今後、橋梁の床版工事をを行います。(写真 左)

■横断函渠の施工を進めています。
(写真 右)

