

令和5年10月末 大野油坂道路（和泉・油坂区間） トンネル、橋梁および改良工事を推進しています。

位置図



大野油坂道路（和泉・油坂区間）工事状況

※表示は本線部分の進捗を表したものです
※模式図のため現場状況と一致しない場合があります

完成	施工中	未着手
石徹白川橋	水谷橋	川合トンネル L=2,550m
		天頭谷橋 L=2,240m
		新長野トンネル
		此の木谷橋
		大谷トンネル L=2,853m
		箱ヶ瀬西高架橋
		断子馬巣谷橋
		箱ヶ瀬東高架橋
		新下半原トンネル L=230m
		新林谷橋
		上半原トンネル L=1,146m
		新多母谷橋
		道場切橋
		番屋橋
		南深瀬橋
		下中ノ瀬橋
		中ノ瀬橋
		向中ノ瀬橋
		油坂出入口
		向洞踏道橋
		東市布トンネル L=1,116.3m
		入谷橋

A 箱ヶ瀬地区

改良工事を行っています。



B 箱ヶ瀬地区

新子馬巣谷橋の下部工事を行っています。



令和4年8月の大雨の影響により、法面にひび割れ等が確認されたため、学識経験者による現地診断を行い、必要な対策等を検討。令和5年6月から対策工事を実施。



C 下半原地区

新林谷橋の下部工事を行っています。



D 東市布地区

法面对策工事を行っています。

