令和3年8月末　大野油坂道路（大野・大野東区間）橋梁および改良工事を推進しています。

位置図



A 中津川（なかつがわ）地区

大野ICの状況です。

B 下麻生嶋（しもあそうじま）地区

真名川橋の下部工事を行っています。

C 川上（かわかみ）地区

堂動川橋の下部工事を行っています。

D 田野（たの）地区

改良工事を行っています。