

★橋梁下部工や切土工事が進んでいます。



定点写真-① 轟地先



※工事の進捗状況より、定点写真を変更しました。

定点写真-② 永平寺IC



上空東側からの展望



切土区間の状況



写真-③:轟西地区

・切土工事の状況
轟3号橋(仮称)～轟4号橋(仮称)間の切土部について、地山の掘削を行っています。

上空西側からの展望



2号橋(仮称)P2橋脚



・轟2号橋(仮称)橋脚施工状況
P2橋脚が概ね完成しました。今後、A2橋台、P1・P3橋脚の施工を進めていきます。

