


★全線で工事を実施しています。



定点写真-① 轟地先



定点写真-② 永平寺IC



永平寺IC側から上志比IC側の展望 切土部の状況



写真-③:花谷地区

・土工の状況  
 花谷地区における切土及び盛土工事が本格化しています。

全体の展望



完成したA2橋台



写真-④:轟地区

・橋梁下部の施工状況  
 轟2号橋(仮称)のA2橋台が完成しました。引き続き上部工に着手します。

