

★今後の工事進捗のため、上志比ICランプの交通切替えを行いました。



定点写真-① 轟地先(福井向き)



定点写真-② 永平寺IC(大野向き)



全体の状況(轟1号橋)



施工状況(轟1号橋)



写真-③:轟1号橋

・舗装の施工状況  
 轟1号橋(仮称)の主桁架設が完了し、床版・高欄の施工を進めています。

全体の状況(上志比IC)



交通状況(上志比IC)



写真-④:上志比IC

・上志比ICの交通切替え  
 今後、本線部分の工事を進めるため、12月19日(月)正午より上志比ICランプ部の通行を対面通行から、分離通行に切り替えました。

