

★引き続き、函渠の施工を行っています。



定点写真-①
北野地区



定点写真-②
笹岡地区



写真-③:次郎丸地先

・工事状況
接続柵(呑口・吐口柵)の施工が完了しました。



写真-④:南足田地先

・工事状況
接続柵(呑口・吐口柵)の施工を進めています。

