

★雪も溶け、各地区で工事が進捗しています。



定点写真-① 北野地区



定点写真-② 堀水地区



写真-③:堀水地先

コンクリート打設が進みが道路下を横断する地下道の形が現れてきました。



写真-④:北地先

地下に埋設する直径1.8mの送水管の埋戻しを完了しました。来年度は道路を切り廻し、残る既設管との接続部の施工を行います。

