

★横断構造物および補強土壁の工事を進めています。

位置図



平面図



定点写真-① 笹岡地区



定点写真-② 堀水地区



施工状況

写真-③:東田中地先

前月



施工状況

今月




■擁壁施工後の埋戻しが完了しました。

施工状況

写真-④:北疋田地先

前月



施工状況

今月




■横断構造物の施工が完了しました。

完成 ■ 施工中 ■ 未着手 ■

福井バイパス (あわら市笹岡～坂井市丸岡町玄女)

(表示は本線部分の進捗を表したものです)
(模式図のため現場状況と一致しない場合があります)



設備等
補装