

★トンネルおよび改良工事を推進しています。

位置図



平面図



定点写真-① 塚奥山地区(シタ谷)



定点写真-② 冠山峠2号トンネル



掘削進捗54.1%

写真-③ 塚奥山地区(シタ谷)

今後、シタ谷区間の工事用道路の整備を進めていきます。



起工測量を行っています。



立木調査を行っています。

