



平成31年2月末 冠山峠道路 トンネルおよび改良工事を推進しています。

位置図



航空写真

A 塚奥山地区(シタ谷)

1 シタ谷の1月末の積雪状況です。



シタ谷から岐阜県側

2 シタ谷の1月末の積雪状況です。



シタ谷から福井県側

B 冠山峠2号トンネル

冠山峠2号トンネルの福井県側の坑口の状況です。



冠山峠2号トンネルの切羽の状況です。

