

～川の親しみやすさの成績表～ 川の通信簿

箇所名：新保親水ゾーン

公園の横にある利用しやすい広々とした河川空間

■ 新保親水ゾーンはこんな所

河川名	1級河川九頭竜川水系九頭竜川右岸2.0K～3.0K
所在地	福井県坂井市三国町汐見
アクセス	京福バス 汐見バス停すぐ
面積	約12ha
管理者	国土交通省 福井河川国道事務所
特徴	地元では有名なお花見スポットの汐見桜の桜並木が整備されており、桜並木を挟んだ竹田川側には、駐車場やトイレ、四阿、芝生広場等のある「汐見公園」が整備されている。
主な利用	魚釣り、散策、マリンスポーツ など
利用者数	平成15年度調査による推計値：5,959人/年間 154人/日（平成18年7月30日（日）調査実績）
点検参加人数	21名



(イメージ)



■ 平成18年現在の成績表

総合的な成績：★★★★ (四つ星：相当良い)

No.	点検項目	現状の状況			整備 必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に 重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか	○			18%			○	
2	水はきれいですか		○		25%		○		
3	流れている水の量は十分ですか		○		19%		○		
4	ゴミがなくきれいですか		○		65%		○		
5	危険な場所がなくて安全ですか		○		19%		○		
6	景色はいいですか		○		25%		○		
7	歴史・文化を感じますか		○		11%			○	
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか		○		25%		○		
9	水辺へ入りやすいですか		○		38%			○	
10	広場は利用しやすいですか		○		28%		○		
11	休憩施設や木陰は十分ですか	○			33%		○		
12	散歩はしやすいですか		○		20%			○	
13	トイレは使いやすいですか	○			13%		○		
14	案内看板はわかりやすいですか		○		22%			○	
15	駐車場は使いやすいですか	○			13%			○	

良い点

悪い点

■ 特に良い点

- ・景色がとてもよく、川で遊べてよい
- ・桜がいっぱい
- ・日陰があって気持ちいい
- ・散歩道等きれいに整備されていてよい
- ・休憩場所、トイレ等があってよい

■ 特に悪い点

- ・ゴミが多い
- ・雑草が多い
- ・案内看板がわかりづらい

■ 総合コメント

隣接する汐見公園との一体的な利用が可能な河川空間です。

今後は、汐見公園との連携をより一層図りつつ、桜並木（汐見桜）などの魅力向上に努めていくことが望めます。