

## 第2回 北川流域委員会 (現地視察) の概要

平成19年9月10日(月)、第2回北川流域委員会が開催され、北川および遠敷川の現地視察が行われました。

現地視察における主な視察箇所は次のとおりです。

### 現地視察行程

視察地点	視察内容
遠敷川	遠敷川の状況 サイクリング道の状況 霞堤の状況
高塚橋～丸山橋	高塚基準点 [基準点の説明] 河道内樹木の繁茂状況 丸山河床遺跡 [概要説明]
北川河口	特殊堤の状況 北川・南川・多田川・江古川 [改修の変遷説明] 河口砂州 [砂州の変遷説明]
丸山橋～高塚橋	漏水対策工事 [工事の概要説明]
遠敷川合流点	府中頭首工 霞堤の状況
松野橋～杉山川	中川水門 平野頭首工・日笠頭首工・武生頭首工 霞堤の状況
鳥羽川合流点	世野見井堰 多自然型川づくり整備後の状況 成之部床固工・堤床固工 [魚がのぼりやすい川づくりモデル事業の概要説明]
上中橋	孫城床固工・三宅下河原井堰 霞堤の状況
三宅橋～瓜生大井根堰	三宅頭首工 瓜生大井根堰 (利水の概要説明)
河内川ダム	河内川ダムの概要説明 [河内川ダムサイト(予定地)・水没地区の移転状況]

着色地点については、車内からの視察箇所を示す。



現地視察ルート図