



河川改修状況

九頭竜川・北川大規模氾濫減災協議会




平成 30年 6月 11, 12日

洪水を河川内で安全に流す対策 片粕地区河道掘削





取組を実施した機関
国土交通省

洪水を河川内で安全に流す対策 堤防整備





取組を実施した機関
国土交通省

堤防天端の保護




取組を実施した機関
国土交通省

堤防裏法尻の補強




取組を実施した機関
国土交通省

洪水を河川内で安全に流す対策 片粕地区河道掘削



取組を実施した機関
国土交通省

堤防裏法尻の補強（府中地区）



取組を実施した機関
国土交通省