

2. 福井豪雨の被害総括

・被災状況(8月26日現在)

浸水等による被災箇所

8月27日現在



住家被害状況

8月27日現在

住家被害の状況（世帯数）

	福井市	武生市	大野市	鯖江市	美山町	松岡町	永平寺町	今立町	池田町	朝日町	宮崎村	清水町	計
全壊	22	0	0	4	35	0	0	1	4	0	0	0	66
半壊	40	0	0	42	36	0	0	5	12	0	0	0	135
一部破損	97	1	0	81	26	0	0	23	1	0	0	0	229
床上浸水	3,254	3	10	349	137	2	0	276	19	0	0	1	4,052
床下浸水	8,059	50	43	611	168	8	8	584	96	10	1	36	9,674

現時点での見込み数であり、現在詳細を調査中

河川関係 被害状況写真(1)



足羽川4.2km付近 JR足羽川橋梁



福井市 木田付近



福井市安波賀町



美山町朝谷

河川関係 被害状況写真(2)



美山町品ヶ瀬



美山町東河原



池田町松ヶ谷



池田町下小畑

河川関係 被害状況写真(3)



河和田川(鯖江市河和田)



河和田川(鯖江市河和田)



一乗谷川 (福江市西新町)



一乗谷川 (福江市浄教寺)

河川関係 公共土木施設被害(福井県)

8月26日現在

堤防決壊等の状況(箇所数) 県管理施設

市町村名		決壊	護岸破損	越水	漏水	閉塞	合計	内仮復旧済
福井市	足羽川	1		7			8	
	荒川				1		1	
	江端川			1		1	2	
	七瀬川		1	1			2	
	一乗谷川		7	6		6	19	
大野市	清滝川	1			1		2	
鯖江市	鞍谷川			1			1	
	河和田川		10	1		1	12	
美山町	足羽川		5				5	
	三万谷川		1			1	2	
三国町	竹田川				1		1	
今立町	水間川		2	1		1	4	
	月尾川					2	2	
	服部川		4	3		3	10	
池田町	足羽川		1				1	
	水海川		1				1	
	部子川		2				2	
清水町	志津川		1	1			2	
	越知川		1				1	
	山内川			1			1	
計18河川		2	36	23	3	15	79	74

小規模な護岸破損などの被災は除く

越水については、河川管理施設に被害のないものは除く

河川関係 公共土木施設被害（直轄）

8月27日現在

堤防破損等の状況（箇所数）

河川名	決壊	護岸破損	川裏法面崩落	越水	洗掘	漏水	閉塞	法止工流出	合計	復旧
足羽川等 5河川	0	47	1	0	3	3	1	1	56	11

小規模な護岸破損などの被災は除く

越水については、河川管理施設に被害のないものは除く

道路関係 被害状況写真(1)



(一) 徳光鯖江線 (鯖江市大正寺町) 法面崩壊



(主) 松ヶ谷宝慶寺大野線 (大野市木本) 道路流失



(主) 篠尾勝山線 (福井市安波賀中島) 道路流失



一般国道476号 (美山町折立) 道路流失

道路関係 被害状況写真(2)



一般国道476号(美山町西河原)道路流失



一般国道476号(池田町持越)道路損壊



町道東河原線(美山町西河原地係)落橋



一般国道157号(大野市中島)道路流失

道路関係 公共土木施設被害(福井県)

8月26日現在
県管理施設

通行規制の状況

表中の左欄は路線数、右欄は箇所数。bの仮復旧には片側通行含む

	事前規制		冠水		崩土		冠水・崩土		道路流出		法面崩壊		その他		合計	
全面通行止め(a)	7	9	5	7	11	15	4	4	3	5	3	5	12	16	29	61
aの内仮復旧(b)	1	1			6	8	1	1	1	2	1	1	6	6	-	19
aの内通行止解除(c)	6	8	5	7	5	7	3	3		1	2	4	5	9	26	39
現時点での全面通行止(a-b-c)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	3	3

未解除

国道157号	大野市中島 ～雲川ダム	土砂状況作業中	9月中旬頃 解除予定
	雲川ダム ～岐阜県境	雲川ダムまでの作業完了後、順次、土砂除去作業等に着手	10月末頃 解除予定
県道松ヶ谷宝慶寺大野線	池田町大本 ～稗田峠	大本集落から龍双ヶ滝までの仮設道路建設完了。稗田峠までの仮設道路建設中	当面通行止め
	稗田峠～大野市宝慶寺	本復旧に向けての土砂除去作業完了	当面通行止め
県道熊河池田線	池田町水海～美濃俣	広田橋までの土砂除去作業完了 美濃俣までの土砂除去作業中	当面通行止め

通行規制の状況(直轄)

道路名	路面冠水による 通行規制 (7月18日)
国道8号	2箇所

砂防関係 被害状況写真



⑳ 福井市浄教寺 : 土石流



㉑ 美山町蔵作 : 土石流



㉒ 今立町市野之 : 土石流



㉓ 福井市深見町 : がけ崩れ

砂防関係 公共土木施設被害

8月26日現在

被災箇所数 県管理施設

市町村名	がけ崩れ		土石流		地すべり		合計	
	被災箇所数	内応急対応済数	被災箇所数	内応急対応済数	被災箇所数	内応急対応済数	被災箇所数	内応急対応済数
福井市	4	4	10	10	0	0	14	14
美山町	8	8	20	20	0	0	28	28
大野市	0	0	2	2	0	0	2	2
勝山市	0	0	1	1	0	0	1	1
鯖江市	9	9	12	12	0	0	21	21
武生市	2	2	3	3	0	0	5	5
朝日町	2	2	0	0	0	0	2	2
清水町	1	1	0	0	0	0	1	1
今立町	3	3	34	34	0	0	37	37
池田町	0	0	9	9	0	0	9	9
合計	29	29	91	91	0	0	120	120

小規模な護岸損壊などの被災は除く

住民に対する情報提供状況

足羽川(九十九橋地点)水位と避難勧告発令状況

