

【位置図】



【平面図】



【概要】

- 6月2日（木）16時頃、兵庫県加古川市上荘町都染地先（加古川右岸12.6k付近）の高水敷の一部が陥没しているのを除草作業中に発見しました。
- 9日（水）、安全のため、今回の陥没箇所と同じ構造の護岸付近に近寄れないよう、立入禁止柵を設置しました。
- 対策が完了するまでは、近よらないようお願いします。

【立入禁止柵設置状況(6月10日)】



上荘橋より下流側