

資料 8

平成 2 8 年熊本地震 被災状況

九州自動車道 緑川PA付近 跨道橋 (府領第一橋)

平成28年4月16日6時 被災後の状況



平成28年4月19日15時 撤去作業状況



平成28年4月20日13時 撤去作業状況



平成28年4月20日19時 撤去作業状況




平成28年4月22日18時 撤去作業状況



平成28年4月26日15時 通行止め解除 (5月1日13時撮影)



・通行止め解除 (4月26日)



①九州自動車道 熊本IC 跨道橋 (神園橋)

平成28年4月16日 13時 被災後の状況



平成28年4月19日13時 応急復旧作業完了



平成28年4月24日5時 撤去作業状況



平成28年4月25日10時 撤去作業状況



平成28年4月27日10時 撤去作業状況



平成28年4月29日9時通行止め解除 (5月1日 17時撮影)



・通行止め解除 (4月29日)

②九州自動車道 熊本ICランプ

平成28年4月16日11時 被災後の状況



平成28年4月20日10時 応急復旧作業状況



平成28年4月20日21時 応急復旧作業状況



平成28年4月22日9時 応急復旧作業状況



- ・ランプ橋（上部工）の仮受（ベント）の設置完了（4月20日）
- ・変位制限装置の設置完了（4月22日）

※熊本ICランプ橋は、応急的に橋桁の仮受措置等を実施しましたが、橋脚の損傷が著しく、車両の通行が不可能な状態となっています。

このため、国道57号の熊本市街からの流入及び阿蘇方面への流出にはご利用いただけません。

現在、復旧に向けた調査等を実施中です。



九州自動車道 益城熊本空港IC～嘉島JCT 木山川橋

平成28年4月15日10時 被災後の状況



平成28年4月19日16時 応急復旧作業状況



平成28年4月21日9時 応急復旧作業状況



平成28年4月24日10時 応急復旧作業状況



平成28年4月28日12時 応急復旧作業状況（上り）



平成28年4月29日9時 通行止め解除（平成28年4月30日13時撮影）



・通行止め解除（上り線を利用した終日対面通行規制（4月29日））

