







熊 野

撮影日	上 流	下 流
6月23日		
<p>6月21日からの降雨後の河道閉塞箇所 の状況 仮排水路への土砂の堆積を確認</p>		
6月20日		
<p>6月19日の台風4号による降雨後の河道閉塞箇所 の状況 仮排水路の吹きつけモルタルの一部破損を確認</p>		
4月24日		
<p>前回と比較して河道閉塞箇所に特に変化はなし</p>		
4月10日		
<p>前回と比較して河道閉塞箇所に特に変化はなし</p>		