

紀の川ダム統合管理事務所
資料配布

配布	平成26年 9月 1日(月) 21時30分
----	--------------------------

件名	猿谷ダム湖内で油の確認について(第1報)
----	----------------------

概要	奈良県五條市における猿谷ダム湖内の大塔町塩谷付近(ダムサイトから約6.0km上流)において平成26年8月15日に転落した乗用車から油の流出が確認されました。 なお、魚のへい死は確認されていません。
----	---

取り扱い	_____
------	-------

配布場所	奈良県政経済記者クラブ 五條市政記者クラブ
------	--------------------------

問合せ先	国土交通省近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所 防災情報課長 早田 順英 電話 : 0747-25-3013
------	---

猿谷ダム湖内で油の確認について（第1報）

1. 現地の状況

本日、9月1日17時頃、当所職員が猿谷ダム湖内の五條市大塔町塩谷地先（ダムサイトから約6.0km上流）において8月15日に転落した乗用車から微量のガソリンが流出していることを確認しました。この車は8月15日10:50頃に転落したもので、現地では、けが人はなく車からの油流出もなかったため、また、台風11号の影響により猿谷ダム湖内の水位が高かったことから水位が低下するまでの間、朝・夕の巡視で確認を行っていました。油膜は車から2~30mまで見られ下流に張ったオイルフェンスまでの流出はありません。また、魚のへい死は確認されていません。

2. 対策等

紀の川ダム統合管理事務所では、8月15日、転落箇所下流150mに念のためオイルフェンスを設置し、朝夕の確認を行っていました。

本日確認の後、オイルフェンスの調整を行い、オイルマット20枚を散布しました。

9月2日午前7時30分頃より安全のため車の周りにオイルフェンス(二重)を追加設置いたします。なお、車両撤去は近日を予定しています。

紀の川水質汚濁防止連絡協議会、熊野川水質汚濁防止連絡協議会には報告をしています。

3. 位置図

