

紀の川ダム統合管理事務所
資料配布

配布	平成28年10月24日(月) 16時40分
----	--------------------------

件名	大滝ダム湖内への油の流出について (第1報)
----	---------------------------

概要	奈良県吉野郡川上村における大滝ダム湖内の吉野郡川上村大津古谷地先(ダムサイトから約0.3km上流)において、当事務所所有の作業船兼巡視船の点検作業中に、船外機の油圧装置の油が流出しました。 なお、魚のへい死は確認されていません。
----	---

取り扱い	—————
------	-------

配布場所	奈良県政経済記者クラブ 五條市政記者クラブ
------	--------------------------

問合せ先	国土交通省近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所 防災情報課長 松江 庸介 電話 : 0747-25-3013
------	---

大滝ダム湖内への油の流出について（第1報）

1. 現地の状況

本日、10月24日10時50分頃、大滝ダム湖内の吉野郡川上村大津古谷地先（ダムサイトから約0.3km上流）において当事務所所有の作業船兼巡視船の点検作業中に、船外機の油圧装置の油が流出（約100ml程度）しました。陸上への運搬のため、湖面からクレーンによるつり上げ作業を行おうとした際、配管から漏れ出したものです。

油膜は10m四方で風に流されダムサイト上流0.4kmほどのところで確認されており、現在はオイルフェンスで囲んでおり、拡散はありません。

なお、魚のへい死は確認されていません。

2. 対策等

紀の川ダム統合管理事務所では、10月24日10時50分に受注者から連絡を受け、オイルフェンスで現場を囲い、油膜の拡散を止めています。

現在はオイルマットを散布し、油膜の吸着の作業中です。

原因となった作業船兼巡視船については、破損部を保護の上別船にて保管場所に曳航し、部品を確保次第修理を行う予定です。

紀の川水質汚濁防止連絡協議会を通じて、利水者へ情報連絡しており、現時点で利水者からの影響報告はありません。

3. 位置図

