


平成19年度 木津川・服部川・柘植川堤防詳細点検結果情報図




新居遊水地

小田遊水地

大風遊水地
峠田遊水地

凡 例(浸透による堤防の安全性)	
(堤防の川側)	表のりすべり破壊に対する安全性
(中央側)	パイピング破壊に対する安全性
(堤防の居住側)	裏のりすべり破壊に対する安全性
■	安全性調査基準未満
■	安全性調査基準以上
■	対策済区間
■	詳細点検今後実施予定区間
未表示	詳細点検対象外区間

平成19年度 名張川・宇陀川・青蓮寺川堤防詳細点検結果情報図



凡 例(浸透による堤防の安全性)	
(堤防の川側)	表のりすべり破壊に対する安全性
(中央側)	パイピング破壊に対する安全性
(堤防の居住側)	裏のりすべり破壊に対する安全性
■	安全性調査基準未満
■	安全性調査基準以上
■	対策済区間
■	詳細点検今後実施予定区間
未表示	詳細点検対象外区間