



# ● 真名川ダムにおける豪雪の状況



12月初旬からの積雪としては異例。昭和56年の豪雪に迫るような積雪状況



真名川ダム管理支所



支所前積雪状況



真名川ダム

12月28日撮影

九頭竜川ダム統管 真名川ダム

# ● 真名川ダム付近における雪崩の状況



支所玄関前法面



支所玄関前法面 着雪状況



雪崩状況 (車破損)



雪崩状況

支所玄関前及び出入り口付近において雪崩が頻発して発生。駐車していた車が破損。

12月21日撮影

国道157号線のトンネル付近で雪崩が頻発して発生。

30m×200mの雪崩により職員が一時足止め。12月14日撮影



トンネル付近法面



トンネル付近国道(除雪後)



トンネル付近国道(雪崩後)