

# 判定区分Ⅳの構造物の対応状況について

- 令和2年度においては、京都府内における判定区分Ⅳの施設は、1橋。
- 過年度の点検における、判定区分Ⅳの施設の進捗状況は以下のとおり。

## <令和2年度 判定区分Ⅳのリスト>

### ○ 橋梁

R3.6末現在

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	緊急措置内容	緊急措置後の恒久的な措置
木津川市	2080号線1号橋	市道加2080号線	1986	主桁を支持する石積みの沈下・崩壊	全面通行止	架替中

### ○ トンネル・道路附属物

該当なし

## <令和元年度 判定区分Ⅳのリスト>

### ○ 橋梁

R3.6末現在

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	緊急措置内容	緊急措置後の恒久的な措置
綾部市	六反田橋	市道仁和坊口線	1983	床版を支える受け台が浮いた状態	全面通行止	架替済

### ○ トンネル・道路附属物

該当なし

## <平成30年度 判定区分Ⅳのリスト>

### ○ 橋梁・トンネル・道路附属物

該当なし

# 判定区分Ⅳの構造物の対応状況について

## <平成29年度 判定区分Ⅳのリスト>

### ○ 橋梁

R3.6末現在

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	緊急措置内容	緊急措置後の恒久的な措置
綾部市	新町橋	市道梅迫新町線	1993	木橋の主桁、連結部の腐食、床材のズレ落ち	全面通行止	架替済

### ○ トンネル・道路付属物

該当なし

## <平成28年度 判定区分Ⅳのリスト>

### ○ 橋梁・トンネル・道路付属物

該当なし

## <平成27年度 判定区分Ⅳのリスト>

### ○ 橋梁

R3.6末現在

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	緊急措置内容	緊急措置後の恒久的な措置
京都府	大門橋	間人大宮線	1969	橋脚の洗掘、鉄筋露出及び断面欠損	全面通行止	架替中
京丹後市	中ノ堂橋	市道沖田上地線	1940	床版の腐食、断面欠損	全面通行止	修繕済
京丹後市	溝落橋	市道高橋公庄線	1962	橋台の洗掘、路面の変状	全面通行止	架替済
京丹後市	別荘橋	市道別当谷線	1932	橋台のひびわれ	全面通行止	架替済
京丹後市	尾ノベ橋	市道大下線	1949	主桁の腐食	全面通行止	架替済
京丹後市	堤橋	市道山崎立長線	1940	主桁、床版の腐食	全面通行止	架替済
京丹波町	本庄2号橋	本庄1号線	不明	主桁の腐食	全面通行止	架替済

### ○ トンネル・道路付属物

該当なし

# 判定区分Ⅳの構造物の対応状況について

<平成26年度 判定区分Ⅳのリスト>

- 橋梁・トンネル・道路附属物  
該当なし