



令和元年9月3日15時30分
資料配布 近畿地方整備局

九州へ派遣している緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)の活動状況

近畿地方整備局では、8月の前線に伴う大雨の災害対応支援を行うため、8月28日より九州北部地方へ緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を8班26名(先遣隊、河川班、砂防班、道路班、災害対策機械班、機械班)を派遣し、河川、道路などにおける被災状況調査、排水ポンプ車による排水作業を行いました。

現在も機械班及び清掃関係車両が活動中です。

活動の概要は以下のとおりです。

1. 派遣先及び編成

九州地方整備局(先遣隊1班3名)、武雄河川事務所(河川班2班8名、災害対策機械班2名、機械班1名)、小城市(河川班1班4名)、佐賀県庁(砂防班1班4名)、武雄市及び多久市(道路班1班4名)

2. 活動期間

令和元年度8月28日(水)～

3. 活動概要

別紙のとおり

4. その他

今回の TEC—FORCE の活動状況は以下 URL にて公表しています。

https://www.kkr.mlit.go.jp/bousai/taiou/tachiiki/R1_02.html

<取扱い> ー

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ

<問合せ先>

国土交通省 近畿地方整備局 TEC-FORCE 総合司令部
(災害対策マネジメント室長) 隅田 道男(スミタ ミチオ)
(災害対策マネジメント室長補佐) 北垣 啓文(キタガキ ヒロフミ)
06-4790-7520 災害対策室(直通)

緊急災害対策派遣（TEC-FORCE）の活動概要（8/28～9/3）

■河川班

- 8月29日より、佐賀県武雄市の六角川、牛津川の堤防等の被災状況を調査を実施し、9月2日に九州地方整備局武雄河川事務所に報告
- 8月29日より、佐賀県小城市の法面等の被災状況を調査を実施し、9月3日に小城市長に報告

■砂防班

- 8月29日より、長崎県松浦市、佐賀県金立町の山腹崩壊箇所等の被災状況調査を実施し、9月2日に佐賀県砂防課長に報告

■道路班

- 8月30日より、佐賀県武雄市、多久市の市道等の被害状況調査を順次実施し、9月2日に武雄市副市長及び多久市長に報告
- 8月31日より逐次、側溝清掃車、路面清掃車を佐賀県武雄市に派遣、現地の状況を踏まえ、活動中

■災害機械対応班

- 8月29日より、佐賀県大町町に排水ポンプ車5台、照明車5台を派遣し、8月30日まで排水作業を実施

■機械班

- 9月3日より、九州地方整備局武雄河川事務所管内の河川用機械設備の被災調査を実施中

近畿TEC-FORCE 活動通信

令和元年 8月の前線に伴う大雨
NO.1 [R1.8.30発行]

8月下旬から九州北部で降り続く記録的な大雨による災害対応支援するため、被災状況調査をするべく九州地方整備局に向けてTEC-FORCEを派遣した。

【出発日時】 令和元年8月28日（水）14：00
【派遣状況】 先遣班（3名）
【派遣場所】 九州地方整備局



河田副局長(近畿地方整備局)が激励



隊長からの決意表明



▲ 副局長、各部長、幹部、ほか職員100名程度が参加し、TEC-FORCE隊（先遣隊）を見送った。

8月29日（木）近畿地方整備局では応急対策班2班2名(排水ポンプ車、照明車)が六角川での排水作業を作業開始しました。



近畿TEC-FORCE 活動通信

令和元年 8月の前線に伴う大雨
NO.2 [R1.8.30発行]

8月29日（木）近畿地方整備局では先遣隊が九州地方整備局内で作業を開始し、河川班2班8名が被害状況調査に向け九州地方整備局を出発しました。また防災ヘリ「きんき号」が大分空港に向け八尾空港を出発しました。



出発前ミーティング（九州地整）



TEC出発式（九州地整）



被害状況調査班 出動（九州地整）



きんき号を九州に派遣（八尾空港）

8月29日（木）近畿地方整備局では砂防班1班4名のうち、3名は長崎県松浦市の山腹崩落地の調査に向け、九州地方整備局を出発しました。また1名は防災ヘリ「あいらんど号」に搭乗し上空調査（赤谷川流域、矢部川流域）を実施しました。



8月30日（金）近畿地方整備局では先遣隊3名、河川班3班12名、砂防班1班4名、道路班1班4名が被害状況調査（佐賀県白石町・小城市・武雄市）及び、ヘリ調査（佐世保市・松浦市・平戸市等）を実施しました。



河川班：地元の方への聞き取り(佐賀県白石町)



河川班：被害状況調査(佐賀県小城市)



砂防班：ヘリ被害状況調査(長崎県松浦市)

8月31日(土)、9月1日(日)、近畿地方整備局では先遣隊3名、河川班3班12名、砂防班1班4名、道路班1班4名が被害状況調査(佐賀県小城市・多久市・佐賀市)を実施しました。



河川班:被害状況調査(中禅寺)



道路班:被害状況調査(多久市南多久町田栖地先)



河川班:被害状況調査(本山川内線)



砂防班:被害状況調査(金立川)

9月2日（火）近畿地方整備局（河川班、砂防班、道路班）が取りまとめた被害状況調査報告書を九州地方整備局武雄河川事務所、佐賀県、武雄市役所、多久市役所へ手交しました。



河川班長による武雄河川事務所長との手交



武雄河川事務所長挨拶



河川班長による武雄河川事務所長との手交



合同手交式参加者集合写真

9月2日（火）近畿地方整備局（河川班、砂防班、道路班）が取りまとめた被害状況調査報告書を九州地方整備局武雄河川事務所、佐賀県、武雄市役所、多久市役所へ手交しました。



砂防班長による佐賀県河川砂防課長との手交



被災状況調査報告書説明(砂防班)



被災状況調査報告書説明(砂防班)



被災状況調査報告書説明(砂防班)

9月2日（火）近畿地方整備局（河川班、砂防班、道路班）が取りまとめた被害状況調査報告書を九州地方整備局武雄河川事務所、佐賀県、武雄市役所、多久市役所へ手交しました。



道路班長による武雄市副市長との手交



道路班長による多久市長との手交



武雄市役所合同被災状況調査報告書説明(道路班)



多久市長への調査報告書最終説明(道路班)

9月3日（水）近畿地方整備局（河川班）が取りまとめた被害状況調査報告書を佐賀県小城市役所へ手交しました。



河川班長による小城市長との手交



被災状況調査報告書説明(河川班)



被災状況調査報告書説明(河川班)



被災状況調査報告書説明(河川班)