



令和2年 2月 7日16時30分
資料配布 大和川水環境協議会

やまがわすいけいそががわならけんだいにじょうかならけんきたかつらぎぐんこうりょうちようかやの
大和川水系曾我川の奈良県第二浄化センター(奈良県北葛城郡広陵町萱野460)
において、機械の不具合により一次処理水が放流されました。
～現時点で、魚のへい死は確認されず、利水者からの影響報告はありません～

令和2年2月3日20時～21時30分頃、奈良県第二浄化センターにおいて、機械の不具合により一次処理水が放流されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 2月3日に奈良県第二浄化センターから、機械の不具合により一次処理水が放流されたと、2月5日に奈良県流域下水道センターから連絡がありました。
- 2月4日に2月期の定期水質調査の採水を実施しており、分析結果が出た検査項目のうち、COD、亜硝酸態窒素、アンモニウム態窒素、総窒素、総リンが通常より高い値を検出しました。(環境基準値無し)
- 通常より高い値を検出した箇所は、保橋、御幸大橋、国豊橋、河内橋の地点です。
なお、保橋と御幸大橋の総リンについては、通常時の値を検出しています。
- 奈良県第二浄化センター排水時の値では、2月4日時点で通常時の値に戻っていることを確認しています。
- 現時点で、魚のへい死は確認されず、利水者からの影響報告はありません。
- その他の項目については、2月12日に分析が完了する予定です。
- 大きな状況の変化がない限り、これをもって終報とします。

<取扱い> _____

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、奈良県政・経済記者クラブ

<問合せ先>

(本事故に関する問合せ)


奈良県 県土マネジメント部 下水道課 主幹 吉田 よしだ tel:0742-27-7526

(水環境協議会、情報等に関する問合せ)

大和川水環境協議会事務局 国土交通省 近畿地方整備局 大和川河川事務所

副所長 えのもと 榎本 保全対策官 ひろさわ 廣澤 tel:072-971-1381(代)

位置図



奈良県第二浄化センター平面図

