

直轄工事事務所に対する安全対策の取り組み事例紹介

国営明石海峡公園工事事務所において【工事安全講習会】が開催される



各工事事務所では、近年の直轄請負工事における事故多発状況を踏まえ、安全協議会・講習会等が実施され、安全意識の高揚を図るとともに、適切な再発防止対策が講じられていますが、安全対策の一事例として、国営明石海峡公園工事事務所の取り組み状況を紹介します。

国営明石海峡公園工事事務所では、平成7年度から国営明石海峡公園（淡路地区）の工事着手に入り、「自然と人との共生、人と人との交流」を基本理念として、公園整備が進められています。


当事務所では、新年度当初に『国営明石海峡公園工事事務所工事安全協議会』を設立し、去る4月19日に工事発注課、監督職員をはじめ請負工事関係者など約40名の参加により、「工事の安全確保と事故の防止対策」をテーマに掲げた【工事安全講習会】が開催されました。

当日は、工務課長により「平成12年度の発生事故一覧速報値」について、事故発生状況と防止対策の講義が行われ、更に、労基署や警察署から講師を招き「労働災害における現状とその対応」、「県内における死亡事故の発生状況」等について、講義と貴重なご意見を頂きました。最後に、13社の請負者代表からは、工事現場で予想される事故対策等について請負業者が主催する月1回の工事安全衛生協議会も活用して、「安全教育・安全訓練・安全パトロール」を含めた年4回の講習会を、定期的に着実に実施して行く旨の安全宣言が行われました。

平成12年の労働災害事故発生状況（労働省まとめ）

労働者死亡事故は昨年より減少！！

厚生労働省は平成12年（1月から12月）における全国的な労働災害・死亡事故の発生状況について取りまとめを行いました。建設業における労働災害についてみると、死亡者数の全産業に占める割合は38.7%であり、依然として高い割合を示しています。また、近畿地整の直轄請負工事における死亡者数については、近年多い傾向にあり、平成12年度は昨年と同数である7人となっています。



## 「ベスト警備員制度」

(社)日本道路建設業協会関西支部(道建協)と近畿地区警備業協会連合会により、全国では初めてとなる「ベスト警備員制度覚書」についての調印が交わされました。

「ベスト警備員制度」とは、道路建設工事での交通誘導整備にあたる近畿地区警備業協会連合会(1,366社)の会員各社の警備員のうち、交通誘導検定合格者及び各府県協会が実施するカリキュラム修了者に対し証票を交付し、派遣先の要請に応じて「ベスト警備員」を派遣するもので、本覚書では、道建協関西支部が同制度に賛同し、ベスト警備員を有する警備会社から優先的に業務委託に努めるものとしたものです。

近年、現道上での事故について、交通整理員(警備員)による誘導方法の不適切さから第三者を被災させる“公衆災害事故”や、誘導位置及び誘導方法、緊急時の回避行動が不適切で交通整理員が被災する“もらい事故”が多発していますが、「ベスト警備員制度」の普及と徹底により、優秀な技能を持った交通整理員の採用が定常化する事で、これらの事故が減少する事が期待されます。

また、「ベスト警備員制度」の導入については、全国でも初めての試みであり、今回の近畿での導入により、宮城県や北海道でも導入する検討が進められており、全国から今後の成果が注目されています。(参考:「建設新聞」平成13年2月26日)



### 4月の事故速報

(平成13年4月30日現在)

発生日時	発生場所	事故の状況
4月3日 19:30	兵庫県	堰改築左岸工事における土砂運搬作業の終了後、通勤帰宅途中の一般者がゲート間にロープが張られている事に気づかずに自転車で通過しようとしたところ、ロープに引っかかり転倒した。なお、ロープについては作業終了時(ゲート施錠時)には張られていなかった。 〔第三者:打撲 軽傷 物損:自転車 損壊〕
4月3日 21:30	福井県	トンネル工事において、切羽の崩落が発生した為に、応急処理として天端と切羽にコンクリート吹きつけを行っていたところ、再度、切羽とともに天端が崩落し、直径6m深さ5mの穴が開いた。 〔人的被害、物損:立木3本が倒れた〕
4月10日 1:55	福井県	バイパスの道路改良工事において、迂回路により交通開放をしていたところ、一般車(10tトラック)運転手が規制標識に気付くのが遅れて直進し、規制区域内に衝突した。 〔物損:標識車、保安施設等を損傷〕
4月10日 16:00	兵庫県	バイパスの交差点拡幅工事において、側道の拡幅工事を行っていたところ、バイパス本線の路面に亀裂が発生した。 〔物損:路面に長さ約35mの亀裂〕
4月11日 14:28	奈良県	道路維持作業において、肩掛け式の草刈機を用いて法面の除草作業を行っていたところ、除草作業のため後方より接近した作業員が草刈機の刃先と接触した。 〔作業員:左手指伸筋腱断裂 全治2ヶ月〕
4月21日 15:00	琵琶湖	河川落差工工事における掘削残土運搬作業において、ダンプトラックにより運搬していたところ、前方を走行していた一般車が交差点を直進した後に急停車した為にブレーキをかけたものの停止出来ず一般車に追突した。 〔物損:一般車一部損傷〕