

平成 30 年度
琵琶湖開発定期報告書(案)

平成 31 年 2 月 28 日

独立行政法人 水資源機構
関西・吉野川支社
琵琶湖開発総合管理所

目 次

1. 事業の概要	1-1
1.1 琵琶湖流域の概要.....	1-1
1.1.1 琵琶湖の諸元.....	1-1
1.1.2 自然環境	1-3
1.1.3 社会環境	1-38
1.1.4 琵琶湖水位の変動.....	1-46
1.1.5 治水と利水の歴史.....	1-47
1.2 琵琶湖開発事業の概要.....	1-53
1.2.1 琵琶湖開発事業までの経緯.....	1-53
1.2.2 琵琶湖総合開発事業の概要.....	1-61
1.2.3 琵琶湖開発事業の概要.....	1-62
1.2.4 地域開発事業の概要.....	1-68
1.3 琵琶湖開発施設の管理.....	1-73
1.3.1 琵琶湖の管理形態.....	1-73
1.3.2 琵琶湖の水位管理.....	1-74
1.3.3 湖岸堤等の管理.....	1-75
1.3.4 施設等の管理.....	1-81
1.3.5 航路維持浚渫.....	1-88
1.3.6 気象・水文観測.....	1-91
1.4 管理体制等の概況.....	1-97
1.4.1 出水時の管理計画.....	1-97
1.4.2 渇水時の管理計画.....	1-103
1.5 その他（ICT を活用した管理）	1-104
1.6 文献リスト	1-105
2. 治水	2-1
2.1 評価の進め方.....	2-1
2.1.1 評価方針	2-1
2.1.2 評価手順	2-1
2.1.3 必要資料（参考資料）の収集・整理.....	2-2
2.2 浸水区域の状況.....	2-3
2.3 治水計画	2-6
2.4 洪水時の対応状況.....	2-10
2.4.1 1995年(平成7年)5月洪水.....	2-12
2.4.2 2013年(平成25年)9月洪水(台風18号)	2-17
2.4.3 2017年(平成29年)10月洪水(台風21号)	2-21
2.5 治水の効果	2-25
2.5.1 琵琶湖水位の低下効果.....	2-25

2.5.2 下流の洪水防御効果	2-29
2.5.3 内水排除施設等による低減効果	2-33
2.6 その他	2-37
2.6.1 ダム工学賞 技術賞の受賞	2-37
2.6.2 沿岸低標高地の土地利用の変遷	2-38
2.6.3 沿岸治水の現状	2-39
2.7 まとめ(案)	2-40
2.8 文献リスト	2-40
3. 利水補給	3-1
3.1 評価の進め方	3-1
3.1.1 評価方針	3-1
3.1.2 評価手順	3-1
3.1.3 必要資料(参考資料)の収集・整理	3-1
3.2 利水計画	3-2
3.3 操作実績	3-6
3.4 利水の評価	3-15
3.4.1 水位低下時における琵琶湖・淀川での取水制限の軽減効果	3-15
3.4.2 利用水位範囲の拡大による効果	3-20
3.4.3 水位低下時における下流補給効果	3-21
3.4.4 新規用水の補給効果	3-23
3.5 気候変動の琵琶湖水位への影響	3-24
3.5.1 融雪水と琵琶湖水位との関係	3-24
3.5.2 梅雨の影響	3-28
3.6 まとめ(案)	3-30
3.7 文献リスト	3-30
4. 水質	4-1
4.1 とりまとめの方針	4-1
4.1.1 とりまとめの手順	4-1
4.1.2 とりまとめ期間	4-2
4.1.3 対象範囲	4-2
4.1.4 必要資料(参考資料)の収集・整理	4-2
4.2 琵琶湖の水文・水質	4-3
4.2.1 基本事項の整理	4-3
4.2.2 水質調査結果	4-7
4.2.3 水質調査結果の活用	4-34
4.3 内湖の水文・水質	4-35
4.3.1 基本事項の整理 (調査内容)	4-35
4.3.2 水文調査結果	4-38

4.3.3 水質調査結果.....	4-46
4.3.4 水位保持操作の効果.....	4-54
4.4 まとめ（案）	4-67
4.5 文献リスト	4-68
5. 生物	5-1
5.1 評価の進め方.....	5-1
5.1.1 評価方針	5-1
5.1.2 評価手順	5-1
5.1.3 生物モニタリング調査の概要.....	5-3
5.1.4 資料の収集.....	5-4
5.2 琵琶湖及びその周辺の環境の把握.....	5-19
5.2.1 琵琶湖及びその周辺の環境の現況把握.....	5-19
5.2.2 沈水植物	5-27
5.2.3 底生動物	5-38
5.2.4 ヨシ	5-52
5.2.5 湖辺植物	5-65
5.2.6 魚類	5-81
5.2.7 水鳥	5-86
5.3 生物の生息・生育状況の変化の検証.....	5-90
5.3.1 想定される環境条件及び生物の変化の整理.....	5-90
5.3.2 沈水植物	5-98
5.3.3 底生動物	5-109
5.3.4 ヨシ縁辺部.....	5-128
5.3.5 湖辺植物	5-137
5.3.6 魚類	5-154
5.3.7 水鳥	5-157
5.3.8 水位低下時及び回復時の状況（特定課題調査）	5-158
5.4 重要種の変化の把握.....	5-160
5.4.1 琵琶湖開発施設の管理・運用と関わりの深い重要種の選定.....	5-160
5.4.2 現状での課題や保全対策の必要性についての検討.....	5-163
5.5 外来種の変化の把握.....	5-186
5.5.1 琵琶湖開発施設の管理・運用と関わりの深い外来種の選定.....	5-186
5.5.2 現状での課題や保全対策の必要性についての検討.....	5-188
5.6 生物の成育・生息状況の変化の評価.....	5-209
5.7 まとめ（案）	5-212
5.8 文献リスト	5-213
参考資料 5.1（調査計画の見直し）	5-214
参考資料 5.2（琵琶湖開発施設の管理・運用と関わりの深い重要種・外来種の選定履歴） ..	5-219

6. 環境保全対策	6-1
6.1 とりまとめの進め方.....	6-1
6.1.1 とりまとめの手順.....	6-1
6.1.2 環境保全対策の整理.....	6-1
6.2 環境保全対策の整理と効果の評価.....	6-2
6.2.1 自然前浜の確保.....	6-2
6.2.2 ヨシ植栽	6-4
6.3 琵琶湖環境の保全と再生.....	6-8
6.3.1 琵琶湖環境の保全と再生目標.....	6-8
6.3.2 琵琶湖環境の保全と再生に向けた取り組みの現状.....	6-10
6.4 まとめ（案）	6-85
6.5 文献リスト	6-86
7. 周辺地域動態	7-1
7.1 進め方	7-1
7.1.1 整理方針	7-1
7.1.2 整理手順	7-1
7.1.3 必要資料(参考資料)の収集・整理.....	7-1
7.2 周辺地域の概況.....	7-2
7.2.1 周辺地域の概要.....	7-2
7.2.2 立地特性	7-12
7.3 事業と地域社会情勢の変遷.....	7-21
7.3.1 琵琶湖と地域社会の変遷.....	7-21
7.3.2 近年の動向.....	7-22
7.3.3 地域連携のための水資源機構の取り組み.....	7-26
7.4 周辺施設や湖の利用状況.....	7-39
7.4.1 水に関わる施設への来訪状況.....	7-39
7.4.2 周辺施設の利用状況.....	7-50
7.5 まとめ（案）	7-52
7.6 文献リスト	7-53