


# 野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和5年11月

## TOPICS 野洲栗東バイパス七間場高架橋P3橋脚他工事 アスベストの撤去状況

R5.11月撮影

橋梁下部工事、改良工事をするため、アスベスト混じり土を撤去処分し、良質土に置き換える作業を進めています。



## TOPICS 1 野洲栗東バイパス出産地区横断渠他設置工事、野洲栗東バイパス出産地区園渠他設置工事、野洲栗東バイパス出産地区園渠他設置工事、野洲栗東バイパス出産地区園渠他設置工事

R5.11月撮影

改良工事 栗東市域の出産地区のボックスカルバートの工事を進めています。



## TOPICS 2 野洲栗東バイパス出産3号高架橋鋼上部工事 野洲栗東バイパス中ノ井川橋上部工事

R5.11月撮影


橋梁上部の架設工事を進めています。




## TOPICS 3 野洲栗東バイパス手原高架橋下部他工事、野洲栗東バイパス手原地区道路改良他工事、野洲栗東バイパス手原地区排水構造物他工事

R5.11月撮影

名神と国道1号、8号の分岐区間で橋梁下部や本線の改良工事を行っています。



- 【凡例】
- 半円形: ハーフランプ
  - 円形: フルランプ
  - 黄色線: 土工
  - 赤線: 橋梁
  - 黒線: 国道等
  - 緑線: 県道・市道等



※アスベスト処分量の増加により、令和7年秋全線開通は遅延するものの、工事工程を精査し、できる限り早期に開通できるよう検討してまいります。