

10月 モニターレポート		担当出張所	福島出張所
担当区間	淀川下流右岸 国道2号線淀川大橋～JR東海道本線上淀鉄橋(右岸4.8～8.8km)		
モニター実施日時	令和元年10月19日(土) 午前7時50分～8時50分 令和元年10月30日(水) 午前9時50分～10時40分		
天候	晴れ		
(見出し)			
<p>今月は、国道2号線淀川大橋～JR東海道本線上淀鉄橋の右岸について、モニターしました。</p> <p>ゴミの投棄 3件、 落書き 4件、 たき火の残骸 1件、 花火の残骸 1件</p>			
(内容)			
<p>両日とも、前日に雨が降ったので、河川敷はぬかるんでいました。</p> <p>19日は、野球グラウンドの水たまりに土を入れて、グラウンド整備されていました。</p> <p>十三大橋からJR東海道線上淀橋梁の間の堤防の雑草がきれいに刈り込まれていました。</p> <p>前月指摘したゴミ流木、投棄ゴミもすべて撤去されていました。</p>			
① 淀川大橋の上流の河川敷に降りる階段、入口と河川敷に降りたところ、ゴミ放置			
			
② 淀川大橋の上流30mの河川敷 鳥の群れ(親子?)			
			

③ 淀川大橋の上流600m 鳥です



④ 阪神高速11号池田線淀川橋の下流すぐ、ゴミ投棄



⑤ JR東海道本線下淀橋梁周囲の落書き



⑥ JR東海道本線下淀橋梁の上流50m (一番目のグラウンドと2番目のグラウンドの間) 河岸 たき火跡



- ⑦ 塚本抽水所下流すぐ ベニヤ板（どこから飛来？）



- ⑧ 十三大橋橋脚 落書き



- ⑨ 阪急電車淀川橋梁より上流すぐ 道沿い 花火の残骸



- ⑩ 阪急電車淀川橋梁より上流800m 淀川アーバンキャップのテント



- ⑪ その他

阪神高速11号池田線淀川橋下流50mのところの川岸で、女性の方がゴミ拾いをされていました。

19日新十三大橋付近で、防災訓練？の準備をされていました。

(意見・感想・処置等)

10月モニター報告ありがとうございます。

淀川に限らず河川は言うまでもなく誰もが自由に楽しめる自由使用の原則がありますが、報告にありますように、一部の心ない河川利用者によりあちこちゴミ投棄や落書き・焚き火等で綺麗で自然豊かな淀川が汚されています。

河川管理者として、啓発看板設置やゴミ回収を関係機関と協力しながら行っておりますが、ゴミ投棄に追いついてない現状があります。綺麗な淀川を今後も守るためには、改めて河川利用者みんなのマナーアップが必要不可欠だと感じます。

また淀川を綺麗にするためゴミ回収をいただいているボランティアの方々も多数いらっしゃいます。この場を借りてお礼申し上げます。

10月に入り、寒暖の差が大きくなってきました。体調管理には気を付けてモニター活動行ってください。