



1月 モニターレポート		担当出張所	福島出張所
担当区間	淀川下流右岸 国道2号線淀川大橋～JR東海道本線上淀鉄橋(右岸4.8～8.8km)		
モニター実施日時	令和2年1月14日(火) 午前9時00分～10時00分 令和2年1月29日(水) 午前9時40分～10時20分		
天候	晴れ(14日) 曇り(29日)		
(見出し)			
<p>国道2号線淀川大橋～JR東海道本線上淀鉄橋の右岸について、モニターしました。</p> <p>中学校のマラソン大会が行われていました。</p> <p>かもの群れが、先月より数が増えていました。</p> <p>河川敷で工事が行われていました。河川公園の整備工事、河川敷の樹木の伐採工事、JR東海道本線上淀橋梁工事、河川維持作業</p> <p>ゴミの投棄 3件、イス・機材の放置 4件、流木 2件、落書き 6件、</p>			
(内容)			
① 淀川大橋の上流の河川敷に降りる道、割れたビンの破片、靴			
			
② 淀川大橋の上流 淀川 かもの群れ 多数			
			

- ③ 淀川大橋の上流300m 河岸にポール放置？ーもう川に落ちそう



- ④ 淀川大橋の上流500m 河岸にゴミ、イス・機材を放置



- ⑤ 阪神高速11号池田線淀川橋の下流すぐ、ゴミあり



- ⑥ JR東海道本線下淀橋梁周囲の落書き



⑦ JR東海道本線下淀橋梁の上流すぐワンド、カモの群れ



⑧ JR東海道本線下淀橋梁から新十三大橋まで カモの群れ 多数



⑨ JR東海道本線下淀橋梁の上流50m 河岸ゴミ放置



⑩ JR東海道本線下淀橋梁の上流200m 河岸イス放置



⑪ 新十三大橋橋脚 落書き



⑫ 新十三大橋橋脚に ネットと板材放置



⑬ 新十三大橋橋脚とNTT十三専用大橋橋脚の間の河岸 流木あり2か所



⑭ NTT十三専用大橋橋脚 落書き



⑮ 十三大橋橋脚 落書き



⑯ 阪急電車橋脚すぐのガードレール 落書き



⑰ 淀川河川公園あたり 中学校のマラソン大会のランナー



⑱ 淀川河川公園 整備工事



⑱ 新淀川大橋 下流の河岸側 樹木の伐採工事



⑳ 新淀川大橋橋脚 落書き



㉑ 新淀川大橋 上流の河岸側 樹木の伐採工事



㉒ JR東海道本線上淀橋梁工事



(意見・感想・処置等)

1月モニター報告ありがとうございます。

淀川は大都会大阪の地域住民の憩いの場ですが、モニター報告にありますように一部河川利用者によるゴミ不法投棄や施設の落書き等が多く、河川管理者として警告看板設置やゴミ回収を行っていますが追いついてない実情があります。

西中島河川公園付近では公園再整備工事、河川敷の樹木伐採工事やJR上淀橋梁の補修工事が行われ、河川利用の方々にご不便をかけていますがご理解願います。

今年は暖冬傾向とはいえ、真冬なので急に冷え込むこともあります。寒さ対策を十分におこなってモニター活動を続けてください。