

2月 モニターレポート		担当出張所	福島出張所
担当区間	淀川下流右岸 国道2号線淀川大橋～JR東海道本線上淀鉄橋(右岸4.8～8.8km)		
モニター実施日時	令和2年2月12日(水) 午前9時45分～10時40分 令和2年2月28日(金) 午前9時45分～10時25分		
天 候	晴れ		
(見出し)			
<p>国道2号線淀川大橋～JR東海道本線上淀鉄橋の右岸について、モニターしました。</p> <p>かもの群れが、先月より数が増えています。</p> <p>河川敷で工事が行われていました。河川公園の整備工事、JR東海道本線上淀橋梁工事 ゴミの投棄 4件、イス・機材の放置 3件、 たき火跡 2件、流木 1件、 落書き 6件、</p>			
(内容)			
① 淀川大橋の上流 淀川 カモの群れ 多数			
			
② 淀川大橋の上流400m 河岸に流木			
			
③ 淀川大橋の上流450m 野球フェスの傍、たき火の材木			
			

- ④ 淀川大橋の上流500m 河岸にゴミ、イス・機材を放置



- ⑤ 阪神高速11号池田線淀川橋の下流すぐ、ゴミあり



- ⑥ JR東海道本線下淀橋梁周囲の落書き



- ⑦ JR東海道本線下淀橋梁から新十三大橋まで カモの群れ 多数



- ⑧ JR東海道本線下淀橋梁の上流50m 河岸ゴミ放置、たき火跡



- ⑨ JR東海道本線下淀橋梁の上流200m 河岸 ゴミ放置



- ⑩ JR東海道本線下淀橋梁の上流300m 河岸 部材放置



⑪ JR東海道本線下淀橋梁の上流350m 河岸 たき火跡



⑫ 新十三大橋橋脚 落書き



⑬ NTT十三専用大橋橋脚 落書き



⑭ 十三大橋橋脚 落書き



⑮ 阪急電車橋脚すぐのガードレール 落書き



⑯ 阪急電車橋脚から上流 堤防側 草地



⑰ 淀川河川公園 整備工事



⑱ 新淀川大橋 下流の河岸側 伐採された樹木



⑲ 新淀川大橋橋脚 落書き



⑳ 新淀川大橋 上流の河岸側 伐採された樹木



㉑ JR東海道本線上淀橋梁工事



(意見・感想・処置等)

2月モニター報告ありがとうございます。

淀川は冬になるとカモなどのたくさんの野鳥が飛来し、近隣の憩いの場だけでなく、野鳥などの動植物にとっても貴重な生息地ですが、モニター報告にありますように一部の心ない利用者により、橋梁の落書きや焚き火ゴミ投棄、焚き火跡などで汚されています。

河川管理者として、投棄ゴミの撤去や警告看板の設置等を行っておりますが追いついて以内のが実情です。

綺麗な淀川を守るためには、当たり前のことですが河川利用者一人一人のマナーアップが必要不可欠です。

写真⑰は西中島河川公園整備工事で、写真⑱は流水阻害になるため樹木伐採工事を行っております。河川利用者にはご不便をおかけしますがご理解願います。

今年は2月も暖冬傾向で過ごしやすい日々が続いていますが体調管理には気をつけてモニター活動を続けてください。