

3月 モニターレポート		担当出張所	福島出張所
担当区間	淀川下流右岸 国道2号線淀川大橋～JR東海道本線上淀鉄橋(右岸4.8～8.8km)		
モニター実施日時	令和2年3月21日(土) 午前9時30分～10時30分 令和2年3月30日(月) 午前10時5分～10時55分		
天候	3/21晴れ、3/30曇り		
(見出し)			
<p>国道2号線淀川大橋～JR東海道本線上淀鉄橋の右岸について、モニターしました。</p> <p>河川敷のグラウンドで、野球やサッカーをされていました。</p> <p>タンポポ、つくしがでていました。 種々の鳥が観察できました。</p> <p>河川敷で工事が行われていました。河川公園の整備工事、JR東海道本線上淀橋梁工事 ゴミの投棄 2件、板材放置 1件、 たき火跡 2件、 落書き 6件、</p>			
(内容)			
① 淀川大橋の上流 淀川河川敷 ハトの群れ			
			
② 淀川大橋から阪神高速11号池田線淀川橋のグラウンド 野球、サッカーをされていた			
			
③ 淀川大橋から阪神高速11号池田線淀川橋の河川敷 タンポポが咲いています			
			

④ 淀川大橋の上流400m 河川敷 ゴミ散乱 紙コップ、菓子袋



⑤ 淀川大橋から上流450m 種々の鳥がいました



⑥ 阪神高速11号池田線淀川橋の下流すぐ、ゴミあり



⑦ JR東海道本線下淀橋梁周囲の落書き



- ⑧ JR東海道本線下淀橋梁から新十三大橋まで カモの群れ 鳥のつがいがいました



- ⑨ JR東海道本線下淀橋梁の上流100m 堤防の上 板が放置



- ⑩ JR東海道本線下淀橋梁の上流150m 堤防内側 つくしを取っている人



- ⑪ JR東海道本線下淀橋梁から新十三大橋までグラウンド 野球をされていた



⑫ 新十三大橋橋脚 落書き



⑬ 新十三大橋橋脚上流すぐ 河岸側道路 たき火



⑭ NTT十三専用大橋橋脚 落書き



⑮ NTT十三専用大橋橋脚上流すぐ 河川側道路 たき火のボックス



⑯ 十三大橋橋脚 落書き



⑰ 十三大橋橋脚と阪急電車橋脚の間 河川側道路 道路の土をはがした山



⑱ 阪急電車橋脚すぐのガードレール 落書き



⑲ 阪急電車橋脚から上流 堤防側 草地を刈って、ところどころに草の固まり



⑳ 淀川河川公園 整備工事



21 新淀川大橋 下流の河岸側 伐採された樹木



22 新淀川大橋橋脚 落書き



23 新淀川大橋 上流の河岸側 伐採された樹木



24 JR東海道本線上淀橋梁工事



(意見・感想・処置等)

3月分のモニターレポート、ありがとうございます。

たんぽぽ、つくし、春の訪れが近いようですね。

橋脚等の落書き、ひどいですね。これらはほとんどが河川管理者の許可を得て設置された鉄道橋や道路橋です。これまでも河川巡視で発見するたびに橋梁管理者へは情報提供を行っていますが、このレポートを受けて、再度橋梁管理者へは情報提供を行います。

新型コロナウイルスのこともありますので十分健康に気をつけてモニター活動を続けて下さいますようお願いいたします。