

1月 モニターレポート	担当出張所	毛馬出張所
担当区間	JR東海道本線上淀鉄橋～菅原城北大橋（右岸 8.8～12.2 km）	
モニター実施日時	令和元2年1月4日（土）午後3時～4時頃 / 1月29日（水）午後1時～2時頃	
天 候	曇り時々晴れ / 曇り	

（見出し）

淀川のJR東海道本線上淀鉄橋（右岸 8.8 km）から菅原城北大橋（右岸 12.2 km）についてモニターしました。お正月の堤防からの眺め、植物など河川敷の様子、不法投棄物について報告します。

（内容）

新年を迎えました。今年の三が日はお天気も良く、暖かく過ごしやすいお正月でした。初日の出を堤防から拝みたかったのですが、遠方にいたため叶わず、三が日明けの4日の日に堤防を歩いてみました。また、猛烈な風が吹き荒れた翌々日にも歩いてみました。


●お正月の眺め

1月4日の午後、堤防上を歩いてみました。



淀川右岸 11.5 km付近 大日大聖不動明王

大日大聖不動明王には、お正月のしめ飾りが飾られており、微笑ましい光景でした。ここは日頃から、散歩がてら手を合わす人の姿をよく見かけます。どなたかが飾られたのでしょうか。



あちこちで、親子連れなどが凧を上げる姿も見かけました。電線のない河川敷は、凧あげをするにはもってこいの貴重な場所です。

土曜日ということもあり、この日は散歩する人の姿も多く見かけました。

#### ●堤防の状態

除草作業によって地面が見えるほど刈り込まれた堤防です。寒い季節にはさすがに雑草の生育も遅く、すっきりとした状態を維持しています。



すっきりした状態です。



餌を探すカラスたち

地面が見えるほど短く刈り込まれているので、鳥たちが餌を探しやすくなりました。カラスやハトを所々に見かけました。カラスは人に慣れているのか、ずいぶん近くによって行くまで逃げようとしませんでした。

●強風の後

1月27日には、台風のような猛烈な風が吹き荒れていました。河川敷のあちこちで、その影響を受けた植物の姿が見られました。



横倒しになった植物



すっかり葉を落とした木々

暑い盛りには、葉っぱをぎっしりとつけて、重そうに垂れ下がっていた木々です。今はすっかり葉を落として、あちら側が見えている状態です。これは強風の影響というより、季節的なものでしょう。季節によって全く違う顔を見せてくれます。

●不法投棄物

ビニールに入ったゴミ袋などが、常に捨てられている場所です。この日は何も捨てられておらず、驚きました。

捨てられていない、というより、ここも回収があるのでしょうか？



淀川右岸 9.4 km付近

いつものゴミがなく、良い気分でしたが、しばらく行ったところでたくさん捨てられていました。

しかし、ここに捨てられている袋には「淀川河川公園」と記入されているので、不法投棄ではなく回収を待つゴミなのかと思われました。

やはり回収があるのでしょうか。

炊飯器やビデオデッキは、便乗した投棄物のような感じを受けますが…。



淀川右岸 9.3 km付近

今月は、新年の穏やかで平和な光景を目にすることが出来ました。

また、四季の移り変わりや自然の力の怖ろしさも感じました。1年で最も寒い時期に入っており、来月はどんな光景を見ることが出来るのでしょうか。

暖かな春が待ち遠しいものの、寒い季節ならではの光景もまた美しいもので、楽しみにしたいと思います。

1月のレポートは以上です。

(意見・感想・処置等)

1月のレポート、ありがとうございます。

城北大橋近くの不動明王像は、昨年1月のレポートでもしめ飾りが飾られている様子を報告いただいております。どなたが設置された像なのか不明なのですが、付近の住民の方が毎年しめ飾りを飾られたり大切にされているのでしょうか。しめ飾りや凧揚げなど、日本のお正月らしい様子が微笑ましいですね。

河川敷のゴミは週に1度回収に回っている他、日々の河川巡視でも回収できるものは対応しています。

9.3 km付近の集積ゴミについても回収させていただきます。ご報告ありがとうございました。

ゴミを殆ど見かけなかったと報告いただけることが少ないのは残念なことです。引き続き美化に努めていきたいと思っております。

春のような暖かさの日もあれば急に真冬の寒さに戻ったり、体調を崩しやすい気候が続いています。

感染症も心配される時期ですので、十分に防寒対策の上、モニター活動を行っていただければと思います。

それでは、来月のレポートもお待ちしております。