

| | | |
|---|---|-------|
| 11月 モニターレポート | | 担当出張所 |
| 担当区間 | 淀川下流右岸 菅原城北大橋～神崎川分派点（一津屋樋門）（右岸12.3km～16.0km） | |
| モニター実施日時 | 令和1年11月30日 午前9時30分～11時30分頃 | |
| 天候 | 晴れ | |
| <p>(見出し)</p> <p>淀川の菅原城北大橋（右岸12.3km付近）～神崎川分派点（一津屋樋門）についての気づいたこと、感想などについて報告します。</p> | | |
| <p>(内容)</p> <p>一津屋樋門付近からスタートしました。</p> <p>一度、明るい時間帯に歩いてみたいと思っていたので、今回は午前中にモニターしました。</p> <p>①一津屋樋門から下流に500m付近</p> <p>大量の古紙が散らばっていました。誰かが投棄したのか落としてしまったのかわかりませんが、結構広範囲に広がっていました。雨が降ったらもっと崩れて汚くなると思いました。</p>  <p>②一津屋樋門から下流に400m付近の写真</p> <p>川沿いの植物にどれくらい変化があるかなと思って行ったのですが、全般的にきれいに草刈りが行われたようで、違った意味で風景が一変していました。（これはこれでとてもすっきりしていてきれいでした。）</p> | | |



③豊里大橋から300m程度下流の写真

以前は暗くてよく見えませんでした、傘などを工夫して、恐らく猫が雨に濡れないようにしてある構造物が何か所も見られました。



④一津屋樋門から下流に300m辺り

エンジン音が聞こえたので見てみるとバイクが走っていました。その後すぐに土手から下の道路に降りて行きました。



朝とても寒かったのですが、歩いているうちに気温も上がり、汗ばむ感じでした。

次回はどんな変化があるかわかりませんが、工夫してわかりやすく報告できるようにしたいと思います。

(意見・感想・処置等)

11月のレポート、ありがとうございます。

堤防除草がほぼ完了し河川敷はさっぱりした景色になりましたが、いつもとは違う時間帯だと利用者の状況なども変化があったでしょうか。

すっきり晴れ渡った空の下で河川敷を歩くと、寒さもかえって清々しい気分させてくれる気がします。

さてバイクが堤防天端を走っていたとのこと。

淀川河川敷への車両進入は法律により禁止しており、進入防止のため一般道路と接続する坂路にはゲートを設置しているのですが、階段部や堤防法面を使って進入される場合があるようです。

当方でもバイク進入を確認した場合には注意していますが、同じような場所でバイクを見かけられる場合には、進入ルートになっている箇所があるかも知れませんが、見かけた場所などお知らせいただければと思います。

それでは、来月のレポートもお待ちしております。