

6月 モニターレポート		担当出張所	木津川出張所
担当区間	木津川上流兩岸 泉大橋～笠置大橋 (25.0～37.2km)		
モニター実施日時	令和2年6月3日(水) 14:00～15:00		
天候	曇り		
<p>(見出し)</p> <p>今月は泉大橋周辺をモニターしました。</p> <p>河川・河原について報告いたします。</p>			
<p>前回にあった河川に降りる道近くにある看板にあったオイル缶はなくなりましたが、新たにゴミが放棄されていました。</p>			
 <p>The photograph shows a riverbank with dense green vegetation. A white plastic bag is lying on the ground in the foreground. A sign is visible in the background, featuring a yellow background with a black silhouette of a person walking and a blue wave. The sign contains Japanese text, including '皆さんの水を流すときは、サイレンや川の水の量が増えるので、ご注意ください。' and 'ダムからの放流を知らせるサイレンが壊れたら、川からは流れません。' The sign also lists '水資源機構木津川ダム総合管理所' and '高山ダム管理所 0743-94-0201'.</p>			

橋の下には轍があり、車が侵入した跡がありました。



飲み終えた日本酒の紙パックが放棄されていました。



もうすぐ河川ですが、雑草が生い茂っていました。

川の流れは穏やかで周辺も特に大きな変化はありませんでしたが、どこかの会社の書類が3枚落ちていました。



早出/残業願

申請日	令和	元年	8	月	31	日
実施日	令和	元年	8	月	31	日
所属	衛生班					
氏名	新木 泉子					
早出予定時間	午前	時		分	午後	時
早出理由(何の仕事をするのか?)						
実早出時間	午前	時		分	午後	時
申請する時間	時間					
残業予定時間	午後	6	時	00	分	午後
残業理由(何の仕事をするのか?)	17 68kiz 清掃					
実残業時間	午後	6	時	00	分	午後
申請する時間	時間 0 / 分					
コメント(予定時間の短縮はできたか?予定との差額?)						
上記の続きを修正とします						

今月は以上となります。

今回のモニターで川の様子を知る良い機会となりました。今後も河川の清掃に努めていきたいと思います。

一年間ありがとうございました。

(意見・感想・処置等)

6月分のレポートをありがとうございます。

泉大橋近辺は河川砂地まで車が侵入しているようで、わだちが残っていたりします。

あんなところまで車で降りたらタイヤがはまり込んで危険なのは分かるはずなのに、スリルを求めているのでしょうか…。

この1年間、木津川のモニターを活動をありがとうございました。

お礼を申し上げます。

これからも木津川のことを、どうぞ宜しくお願いいたします。