

<b>8月 モニターレポート</b>		担当出張所	木津川出張所
担当区間	木津川上流兩岸 泉大橋～笠置大橋 (25.0～37.2km)		
モニター実施日時	令和元年8月24日(土) 9:00～11:00		
天候	晴れ		

## (見出し)

今月は泉大橋と恭仁大橋の間の新しい橋周辺の木津川をモニターしました。  
河川・堤防・河原について報告いたします。

## (内容)

前日は雨が降り、川は濁っています。新しい橋が建築中です。



少しゴミがありました。




下流を下り、獣道を歩きました。草むらの中にベンチが二つありました。以前は座れるスペースがあったのでしょうか。




獣道を進み、竹藪の中にはトイレの便器らしきものやクーラーボックスやテレビなどゴミや不法投棄がありました。







竹藪の中から見えた木津川です。



コーンを突き破って成長した竹がありました。



獣道に不思議な軽自動車が停まっていた。目的地はどこなのでしょう。モニター中はその運転手は見かけませんでした。

今回は以上となります。

(意見・感想・処置等)

暑い中、モニター活動ありがとうございます。

泉大橋と恭仁大橋の間の工事の橋は、京奈和自動車道木津インターチェンジから、関西文化学術研究都市木津南地区及び木津中央地区を通過して、一級河川木津川を渡り、国道163号に接続する都市計画道路の一部で東中央線(仮称)木津川橋です。今年度末には供用するようですので、まもなく正式な橋名が決まるのでしょうか。木津駅周辺の渋滞緩和にも期待されているようです。

ベンチは以前は使用されていたのかもしれませんが持ち込んだ方が責任を持って持ち帰って頂きたいですね。

竹藪の中も足を踏み入れるとこんなに様々なゴミが投棄されているのはとても残念でなりませんし悲しい気持ちになりますね。流れ着いたであろうゴミも上流から故意に投棄されたものなのか、そこまでゴミの処理の手が回っていないのが現実です。 これからも河川管理者としてボランティアで清掃に参加いただいている皆さんの力も借りながら河川環境の美化に努めていきたいと思えます。

竹藪も雑草が茂り足元や見通しが悪いところもありますので安全第一でモニターをお願い致します。

次回のレポートを楽しみにしています。